

14.04.2026

## Акт

Настоящий составлен в том, что при осмотре шорта и шмоблока прорабом ОАО «Белморт» Лобанком А.М., электромехаником Лукьянком Д.М., в присутствии заведующего Наумович С.С., и заведующего хозяйством Кисель А.А. было выявлено отсутствие одной пары на введном устройстве шорта.

Члены комиссии:

Заведующий

прораб ОАО «Белморт»

Электромеханик

заведующий хозяйством

С.С. Наумович  
А.М. Лобанок  
Д.М. Лукьянок  
Кисель А.А.