

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1
УНП – 100308522 АКПА – 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

25.04.2026 № 18-3-6/428
на _____ от _____

Директору филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»
Борейко В.А.

Копия: Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Об устранении замечаний

Во исполнение требований письма №18-13/3185 от 15.04.2026 г. СУ-73 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает следующее:

1. В местах, где в буронабивных сваях повреждены или отсутствуют арматурные выпуски согласно записи в журнале авторского надзора от 08.04.2026 г. выполняется демонтаж сваи на длину 400 мм не нарушая армирования и привариваются выпуски согласно приложенной схемы узла;

2. Буронабивные сваи в осях 25-27/А-В имеющие не уплотненный бетон, а так же сваи с не нормативным защитным слоем демонтированы до плотного бетона и нормативного защитного слоя согласно записи в журнале авторского надзора от 08.04.2026 г.;

3. Свая №132 с длиной каркаса 10,6 метра и свая №377 с длиной каркаса 8,3 метра согласованны записью в журнале авторского надзора;

4. По сваям со сверхнормативными отклонениями направлено в Ваш адрес гарантийное письмо по оплате за корректировку ПСД;

Приложение: на 4 л. в 1 экз.


Начальник управления

06Роздиков О.В.

Ростовцев С.А.



Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительного-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен представитель (фамилия, инициалы, должность, дата)	Строительно-монтажной организации	Производителя работ	Отметки о выполнении указаний (фамилия, инициалы, должность, дата)
08.07.16.	<p>В свае, в котором в основном не выполнено армирование бетона. Далее выполнено совместно с проектом бетонирование свай, в которых не нормированы армирование, шаг, марка конструктивно свай, и определены радиусы свай с не нормированными радиусами с учетом выполненной бетонирование со швом УЗЛФ</p>	<p>Указание об устранении выявленных отступлений и сроков их выполнения</p>	<p>ГКП [Подпись] Кузюк И.А.</p>	<p>С записью ознакомлен представитель (фамилия, инициалы, должность, дата)</p>	<p>Строительно-монтажной организации</p> <p>[Подпись]</p>	<p>Производителя работ</p>	<p>Отметки о выполнении указаний (фамилия, инициалы, должность, дата)</p>



Производство работ	Отступлений или нарушений и сроки их выполнения	(Фамилия, инициалы)	Представитель (фамилия, инициалы, должность, дата)
			Строительно-монтажной организации
<p>пр. №. На осваивании отлета ошестажении свая стабильности канту жиб ванопленая 000, Гео Экономичес свент 15 40-03-26</p>	<p>ГКП Кузнецкий. А. / 10.05.1999</p>	<p>ГКП Кузнецкий. А. / 10.05.1999</p>	<p>01.04.2018 ОУСВ МОШ ЧС 9.5 Су-100</p>
<p>разрешается массовое упреждение свая на объекте.</p>			
<p>сочасо. канвартеле упроество сваи №377 шумной каркаса 8,3м; свая №105 шумной каркаса 10,6м.</p>			
<p>Вослу 24-25/20 - Е выполнен Экономическими свая (1013, 1014, 1015)</p>			
<p>неф. Финансово-технической своями шумной каркаса (1013, 1014, 1015) к упроество свая (1013, 1014, 1015) согласованы с заказчиком.</p>			<p>мукомарь носе</p>

Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительно-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен представитель (фамилия, инициалы, должность, дата)	Строительно-монтажной организации	Заказчика
	<p>15.04.26. В местах со сварки забурными относительно вмятин, необходимо увеличить количество. Проверка обесцениет все остальные со сварки менее 20мм, без увеличения Арматуры. Без уменьшения швеллеров. Сделаны отводки в местах со сварки уместно.</p> <p>15.04.26 Сварщик Александр</p>	<p>ТКП Музюкова</p>	<p>15.04.26 Сварщик Александр</p>	<p>15.04.26 Сварщик Александр</p>		

15.04.26
Музюкова