



Заместителю директора
Государственного предприятия
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

О выполнения предписания

УМиСР государственного предприятия «УДМСИБ Мингорисполкома» в ответ на письмо УП «УКС Мингорисполкома» № 18-14/3538 от 28.04.2026г. по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение ул. Проектируемая №4 от ул. Павлины Медёлки до Долгиновского тракта в г.Минске» сообщает следующее:

– необходимые документы находятся у производителя работ на объекте и будут предъявлены техническому надзору при следующем посещении объекта;

- замечания по п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.4.9, п.4.10, п.4.11, п.5.1.1, п.5.1.6.1, п.5.1.6.2, п.5.2.3, п.5.2.6.1, п.5.2.6.2, п.5.3.2, п.5.3.4, п.4.2, выявленные по СП 1.03.17-2025 устранены;

- замечания, выявленные по СП 3.02.10-2025 устранены. Бетонное основание под бортовые камни выполнено;

- уложенные плиточные покрытия приведены в соответствие с проектной документацией, устранены замечания.

Приложение: письмо ОДО «Автодорремонт» от 30.04.2026 №А112 на 1 л. В 1 экз.

Зам. Начальника УМиСР

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.V. Morozov', written over a horizontal line.

А.В.Морозов

ОДО "АВТОДОРРЕМОНТ"



Юр.адрес: 220024, г. Минск, ул. Стебенева, д. 20 к. 2 каб. 804
Почт.адрес: 223060, Минский район, д. Большое Стиклево д. 40, корп. 2, пом.44
т/ф 291-86-82, , +375-29-611-61-30, +375-29-767-11-99.
р/с ВУ 70 РСВ 3012 0217 6310 0000 0933 в ЦБУ № 101 ОАО «Приорбанк»,
адрес банка: г. Минск ул. Тимирязева 65/а, ВИС - РСВВУ2Х
УНН 190101089, ОКПО 37614381
info@avtodorremont.by сайт: www.avtodorremont.by

от 30.04.2026 г. №А112

Государственное предприятие
«УДМСиб Мингорисполкома»

О строительстве объекта

О выявленных нарушениях на объекте «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение ул. Проектируемая №4 от ул. Павлины Меделки до Долгиновского Тракта в г. Минске» ОДО «АВТОДОРРЕМОНТ» сообщает следующее.

- необходимые документы находятся у производителя работ,
- устранены замечания по 4.6, п.4.7, п.4.8, п.4.9, п.4.10, п.4.11, п.5.1.1, п.5.1.6.1, п. 5.1.6.2, п.5.2.3, п.5.2.6.1, п.5.2.6.2, п.5.3.2, п.5.3.4, п.4.2, выявленные по СП 1.03.17-2025,
- устранены замечания, выявленные по СП 3.02.10-2025, выполнено бетонное основание под бортовые камни,
- уложенные плиточные покрытия приведены в соответствие с проектной документацией, устранены замечания.

Директор

А.Е. Субоч