



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехтэрава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

08.05.2026 № 1-10/7-1129

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Первому заместителю
директора - главному инженеру
УКС «Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О выявленных замечаниях

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что по объекту: «"Жилая многоквартирная застройка в границах просп. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко в г. Минске". 1ая очередь строительства. РП-333» при проверке системы ТЛМ были выявлены следующие замечания:

1. Не приходит сигнал положения ЗН ЛР в ячейке №14 (не срабатывает концевой выключатель отключенного положения ЗН РЛ).
2. Не корректно работает программное обеспечение в шкафу ШОТ.

В рамках гарантийных обязательств просим Вас, в кратчайшие сроки, обратиться к поставщику оборудования, для устранения данных замечаний на РП-333.

Заместитель начальника

Балась Д.В.
8-029-6488113

А.И. Бык