

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №173

вул. Мініна, 1, 220014, г. Мінск
e-mail: su173@trest15.by www.trest15.by
тэл. (017) 375-97-45, факс (0172) 375-97-45
р.р ВУ20BPSB30121040880169330000
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1
УНП – 102346840 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление №173

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su173@trest15.by, www.trest15.by
тел. (017) 375-97-45, факс (017) 375-97-45
р.с ВУ20BPSB30121040880169330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВPSBВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 102346840 ОКПО – 01279665

на 11.05.2026 от № 23-07/303

КУП «УКС Мингорисполкома»

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»

О предоставлении информации

СУ-173 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что согласно проектной документации по строительству сетей связи по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения. 3-я очередь строительства» (шифр 21.70.4.03-ЛС, л.44) был закуплен и проложен кабель связи КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 А0000 В-204.

В ходе согласования работ по переключению указанного кабеля с Комитетом Государственной безопасности Республики Беларусь была выявлена ошибка в проектной документации, в колодце № 4526 отсутствует муфта, и, соответственно, длина вставки увеличивается до 910м, что требует закупку нового кабеля.

Также сообщаем, что до настоящего времени не разработана и не передана в полном объеме проектная документация по сетям связи в д. Боровляны. Отсутствуют схемы выноса кабелей связи сторонних организаций (А1, Деловая сеть) и медных кабелей. Сметная документация не соответствует проектной.

На основании изложенного, просим доработать проектную документацию по объекту и передать к производству работ.

Начальник управления

Д.П.Елизаров

Короткевич +375 29 872-28-64

