

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
Філіял «Спецыялізаванае  
упраўленне №10»



Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЕСТ № 4»  
вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск  
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85  
http://su10@stroytrest4.by  
р/с BY71BPSB3012 1021 2601 3933 0000  
Цэнтр развіцця малога бізнесу №745  
г.Мінск, пр.Незалежнасці, 32А, будынак 3  
УНН 1001236748, ВІС BPSBBY2X

Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
Филиал «Специализированное  
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  
ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск  
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85  
http://su10@stroytrest4.by  
р/с BY71BPSB3012 1021 2601 3933 0000  
Центр развития малого бизнеса №745  
г. Минск, пр.Независимости, 32А, строение 3  
УНН 100123748, ВІС BPSBBY2X

20.05 2026 № 1103  
на № от

Заместителю главного инженера-  
начальнику отдела строительной инспекции  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  
Дикуну Д.В.

Заместителю директора  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Насертдинову И.А.

### О выполнении гарантийных обязательств

Филиалом «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» на основании письма УП «УКС Мингорисполкома» от 13.05.2026 № 18-23/3926 «По объекту № 22.025» проведено обследование паркинга торгового центра «ПЕРШЫ НАЦЫЯНАЛЬНЫ ГАНДЛЕВЫ ДОМ» по пр-ту Независимости, 134 в г.Минске.

В результате обследования установлено, что декоративное покрытие сухотрубов системы пожаротушения открытого паркинга в отдельных местах не обеспечивает защиту металлических трубопроводов от коррозирования, при этом покрытие трубопроводов системы автоматического пожаротушения, смонтированных в подземном паркинге, соответствует эстетическим качествам и в настоящее время обеспечивает гарантированный срок службы.

Работы по окрашиванию трубопроводов производились в один промежуток времени при одинаковых условиях труда.

Поставщику грунт-эмали ФА-61 «Зв1» обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМКРАС» направлено письмо о соблюдении гарантийных обязательств.

Дополнительно установлено, что трубопроводы не подвергаются техническому, эксплуатационному обслуживанию, в некоторых местах имеются протёртости, царапины, другие следы механического воздействия, трубопроводы покрыты пылью, в нижних местах песчано-соляной смесью.

На основании изложенного, решение о выполнении работ в рамках гарантийного ремонта будет принято после получения сведений и материалов от производителя покрытия ООО «ПРОМКРАС».

Заместитель начальника –  
главный инженер филиала

Абрамович, 80173542086

А.В.Чурило

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

