

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае упраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@trest15.by

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество

«Трест № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@trest15.by

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Независимости 32А-1

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

29.05.2026 №19/01-649

на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О восстановлении СОДК

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» сообщает, что в ходе работ по улучшению работоспособности СОДК теплотрассы в районе поврежденного ковера около ж/д №2.6 на объекте 21.70.28.02 "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег". Возведение инженерной и транспортной инфраструктуры в границах ул. Проектируемой №4-ул. Проектируемой №7-ул. Проектируемой №5-ул. Проектируемой №2 в г. Минске" (квартал №2) после замечания представителей УП «Минсккоммунтеплосеть» не удалось установить причину переменных показаний сопротивления изоляции по проводу обратного трубопровода теплотрассы.

Хотим обратить Ваше внимание, что на момент сдачи построенной тепловой сети в августе 2025г. работоспособность СОДК была обеспечена, что подтверждается протоколом №33 от 13.08.2025. Сейчас показания сопротивления изоляции переменны, но входят в допустимый диапазон значений согласно ТНПА (фактические пределы колебаний сопротивления изоляции: от 5,7 МОм до 42Мом, допустимое значение измеряемого участка – не менее 3.8 Мом). Из-за невозможности определения прибором точного места ухудшения показаний (так как они в допустимых значениях), единственным действенным методом является выполнение шурфов, вскрытие оболочки трубопровода и поэтапное сокращение протяженности поиска проблемного места. Считаем, что на данном этапе этот метод технически сложен и нецелесообразен из-за большого объема повреждения уже выполненного благоустройства.

СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» несет гарантийные обязательства в случае нарушения работоспособности теплотрассы. Предлагаем обратиться в УП «Минсккоммунтеплосеть» с предложением о принятии на баланс данной теплотрассы.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

01/ Соколов Д.А. 8029-362-32-38

