

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)
Філіял «Упраўленне механізацыі № 208»
Філіял «УМ-208»

зав. С. Кавалеўскай, 44А, 220014, г. Мінск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15

ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>

Р/р ВУ32ВПСВ30121021300129330000

Цэнтр развіцця малога бізнэсу №745

ААТ «Сбер Банк», 220030, г. Мінск,

пр. Незалежнасці, 32А, будынак 3

ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 100120843, АКПА 012795475009

01.06.2026 № 2384

на № _____ от _____



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)

Филиал «Управление механизации № 208»

Филиал «УМ-208»

пер. С. Ковалевской, 44А, 220014, г. Минск
т.: +375 (17) 377 98 06, т./ф. +375 (17) 323 29 15

ПТО: 323-29-18 um208pto@stroytrest4.by
<http://stroytrest4.by>

Р/с ВУ32ВПСВ30121021300129330000

Центр развития малого бизнеса №745

ОАО «Сбер Банк», 220030, г. Минск,

пр. Независимости, 32А, строение 3

ВІС ВПСВВУ2Х

УНП 100120843, ОКПО 012795475009

✓ Начальнику филиала «СУ-7»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»
Богуку М.В.

Первому заместителю директора –
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» филиал «УМ-208» по объекту: «Возведение здания многофункционального по ул. Золотая горка, 5 и 5А в г. Минске. 2-я очередь строительства» сообщает Вам о невозможности выполнить проектное решение в части устройства врезок в ТК-0683/1сущ по причине демонтажа в текущий период данной тепловой камеры в рамках реконструкции сетей теплоснабжения по ул. Золотая горка (заказчик: Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»).

На основании вышеизложенного просим Вас внести соответствующие изменения в проектно-сметную документацию.

Заместитель главного инженера

М.М. Маковецкий

ПТО 323-29-18

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям СТБ
ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

