

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»
(ААТ «МАПІД»)
УПРАЎЛЕННЕ
МЕХАΝІЗАЦЫІ І СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ААТ «МАПІД»)
220089 г. Мінск, вул. Глаголева, 37
тэл./факс (+375 17) 209-87-67
р/рахунак BY64BLBB30120100135556001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па
г. Мінску і Мінскай вобласці, БИК: BLBBVY2X
г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@oaomapid.by



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»
(ОАО «МАПІД»)
УПРАВЛЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ И СПЕЦРАБОТ № 154
(УМСР-154 ОАО «МАПІД»)
220089 г. Минск, ул. Глаголева, 37
тел/факс (+375 17) 209-87-67
р/счет BY64BLBB30120100135556001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по
г. Минску и Минской области, БИК: BLBBVY2X
г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100135556
e-mail: umsr-154@oaomapid.by

05.06.2026 № 53-2/1411

на № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

Об уточнении посадки жд. 16 Смолевичи
на генплане

УП «Минскпроект»

УМСР-154 ОАО «МАПІД» сообщает Вам о том, что на объекте «Город-спутник Смолевичи. Квартал № 2. Жилой дом № 16 по генплану (2оч)» имеются разночтения в размерах здания, указанных в чертежах раздела ГП и КЖ.

Просим Вас уточнить размеры зданий на чертежах ГП и КЖ, для возможности правильного выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы.

Приложение:

1. Письмо УП «Габарит» № 01-3/68 от 03.06.2026г.

Первый заместитель начальника
управления-главный инженер

Ю.В. Ташейко

53-2 Зам. нач ПО
А.П. Зизеко 80293410106

ул. Ульяновская, 31, ком. 504 «А», 220006, г. Минск, тел./факс +375 17 375 76 23, e-mail: upgabarit@gmail.com
р/с № BY56BLBB30120100031157001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области,
код BLBBVY2X, УНП 100031157, ОКПО 373343225000

03.06.2026г.

№ 01-3/68


УМСП-154 ОАО «МАПИД»

О несоответствии в проектной документации

Унитарное предприятие «ГАБАРИТ» сообщает, что в предоставленной проектной документации (20.003.2.00-ГП, изм.1, лист 2, инв. № 11917 и 20.003.0.16-КЖ, изм.1, лист 3, инв. № 13590) по объекту ««Город-спутник Смолевичи. Квартал № 2. Жилой дом № 16 по генплану»» присутствует разночтение в размерах между осями А и П (93,40 в разделе ГП и 93,76 в разделе КЖ), а так осевые размеры в схеме посадки здания в разделе КЖ (лист 3) не соответствуют размерам в схеме расположения фундаментов (листы 13-20). Не указано осевое расстояние между основными осями «М» и «Н» (лист 20).

Для выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы для строительства по вышеназванному объекту просим уточнить правильные размеры и координатную привязку здания в проектной организации.

Начальник партии инженерно-геодезической



Альховский Д.И.