

АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА КОММУНАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖИЛИЩНАЯ» КАМУНАЛЬНАЯ ГАСПАДАРКА № 1 МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА» 220015, г. Минск, ул. Гурьского, 26 тел.: (017) 362-78-90 р/с BY84BLBB30120192604899001001 ВИС BLBBBY2X у ЦБУ № 538 г. Минск, ААТ «Белинвестбанк» УНП 192604899 <i>12.06.2026</i>	 АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖИЛИЩНОЕ» КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО № 1 МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА» 220015, г. Минск, ул. Гурьского, 28 тел.: (017) 362-78-90 р/с BY84BLBB30120192604899001001 ВИС BLBBBY2X в ЦБУ № 538 ОАО «Белинвестбанк» г. Минск УНП 192604899 № <i>05-284</i>
На № _____	ад _____

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Мингорисполкома»
ул. Советская, 17
220030, г. Минск

О передаче затрат

Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство № 1 Московского района г.Минска» (далее – ЖКХ № 1) сообщает, что в ходе совместного осмотра благоустройства и озеленения в границах объекта «Многokвартирный жилой дом в границах ул. Прилукской – ул. Глаголева – 2-й Прилукский пер. в г. Минске» (далее – объект) 10.06.2026 в присутствии представителей вашей организации, ЖКХ № 1, администрации Московского района г.Минска, УП «Зеленстрой Московского района г.Минска», ОАО «МАПИД», выявлены следующие замечания:

газон: имеются проплешины, неровности, повреждения; вокруг дома большое количество строительных отходов (камни); отсутствует травяной покров на участке вдоль шумового экрана, не выполнены работы по восстановлению и устройству газона за контейнерной площадкой в границах производства работ;

тротуар из мелкогазмерных плит: имеются участки с просадкой покрытия, местами имеется прорастание травы;

стойка для чистки ковров: плохо закреплена;

навес для контейнеров: закреплён не на все анкера;

ограждение (перила) пандуса на заезде: имеет многочисленные следы налета ржавчины;

горизонтальная разметка: частичное стирание линий;

зеленые насаждения: часть увядшие, обломаны к основанию;

подпорная стенка: в месте соединения с бортом имеется разрушение штукатурного слоя;

борт дорожный: имеются участки с поврежденным дорожным бортом (обломан).

На проезжей части не убран строительный материал (щебень).

Также необходимо выполнить ремонт участка существующего ранее проезда (асфальтобетонное покрытие).

Столбики гибкие полиуретановые и делиниаторы из цветного бетона расположены на территории государственного предприятия «РЕМАВТОДОР МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г.МИНСКА».

Часть дорожных знаков расположены на территории УП «Зеленстрой Московского района г. Минска».

В ограждении детских площадок не хватает 1 панели и 1 стойки.

Также необходимо выполнить покос объекта.

Для принятия ЖКХ № 1 затрат по законченному строительством объекту просим устранить выявленные недостатки до 30.06.2026.

Начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилфонда



Е.А.Михалевич