

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Альшэўскага, 20а, 220073, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1
УНП – 100308522 АКПА– 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Ольшевского, 20а, 220073, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

22.06.2026 № 18-3-7/695
на _____ от _____

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора
за строительством
УП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 01.06.2026 г. № 08-21/340 сообщает следующее.

1. По объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1-я очередь».

По пункту 1.2. Замечание по оформлению исполнительных схем на устройство КНС1 устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.3. Замечание устранено. Смотровые колодцы инженерных коммуникаций в районе КНС26Б закрыты щитами. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Касперович Д.В.

По пункту 1.4. Замечание по оформлению журналов производства работ на КНС26А, КНС26Б устранено. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Лучина А.А., директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.5. Замечание устранено. Сертификаты соответствия на применяемую арматуру при строительстве КНС26а, КНС26б будут предъявлены представителю Госстройнадзора при последующем посещении объекта. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.6. Замечание по оформлению журнала производства работ устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.7. Замечание устранено. Акты освидетельствования скрытых работ по выполненным работам на КНС26а, КНС26б будут предъявлены представителю Госстройнадзора при последующем посещении объекта. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.8. Замечание устранено. Документы, подтверждающие порядок проведения входного контроля будут предъявлены представителю Госстройнадзора при



последующем посещении объекта. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.9. Замечание по проведению входного контроля материалов устранено. Документы, подтверждающие порядок проведения входного контроля материалов, будут предъявлены представителю Госстройнадзора при последующем посещении объекта. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.10. Замечание устранено. Документы по контролю послойного уплотнения обратной засыпки траншей и котлованов инженерных коммуникаций будут предъявлены представителю Госстройнадзора при последующем посещении объекта. Ответственные за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.; прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Касперович Д.В.

По пункту 1.11. Замечание по бетонной поверхности наружной стены здания КНС 26а устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.12. Замечание по армированию стен КНС26а устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пунктам 1.13. Замечание по складированию и хранению арматурных стержней на территории стройплощадки КНС26б устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.14. Замечание устранено. Теплотехнический расчет по проведению мероприятий при бетонировании конструкций при отрицательных температурах будет предъявлен представителю Госстройнадзора при последующем посещении объекта. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.15. Замечание устранено. Журнал контроля температур воздуха при бетонировании в зимнее время будет предъявлен представителю Госстройнадзора при последующем посещении объекта. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.16. Замечание устранено. Документы по контролю прочности бетона будут предъявлены представителю Госстройнадзора при последующем посещении объекта. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.17. Замечание по камерам К4 и К4а устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 Лучина А.А.

По пункту 1.18. Замечание по подготовке бетонной поверхности к нанесению гидроизоляционного слоя и оформлению документов по КНС26а и КНС26б устранено. Ответственный за выполнение работ директор ООО «АМИС-Техно» Мышковец Л.Н.

По пункту 1.19. Замечание по камерам К4 и К4а устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 Лучина А.А.

По пункту 1.20. Замечание устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 Лучина А.А.

3. По объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 3-я очередь».

По пункту 3.1. Замечание устранено. Производственно-техническая и исполнительная документация будет предъявлена представителю Госстройнадзора при последующем посещении объекта. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Коренкович В.В.

По пункту 3.2. Замечание по ограждению строительной площадки (УГ1.121-вдоль а/д Н-9037) устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.А.

По пункту 3.3. Замечание по ограждению строительных площадок устранено. Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.А.; прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Прищеп А.А.; прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.

По пункту 3.4. Замечание по ограждению строительной площадки в районе ж.д. № 92 по ул. Березовая Роща устранено. Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.А.; прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Прищеп А.А.; прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.

По пункту 3.5. Замечание устранено. Смотровые колодцы камеры В1 закрыты щитами. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Прищеп А.А.

По пункту 3.6. Замечание по ограждению строительных площадок устранено. Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.А.; прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Прищеп А.А.; прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.

По пункту 3.7. Замечание по сохранности существующих инженерных коммуникаций, при разработке траншей и котлованов, устранено. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.; прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Прищеп А.А.

По пункту 3.8. Повреждение люков смотровых колодцев устранено. Ответственный за выполнение работ: прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Прищеп А.А.

По пункту 3.9. Просадка существующего тротуара и зеленой зоны устранена. Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.А.

По пункту 3.10. Замечание устранено. При перерыве в работе более 2 часов концы трубопровода закрываются заглушками. Ответственные за выполнение работ: прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.; прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Прищеп А.А.

По пункту 3.11. Нависание «козырьков» грунта и асфальтобетонной отмостки, при разработке котлована у здания КПП, устранено. Ответственный за выполнение работ: прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.

По пункту 3.12. Замечание по ограждению и снабжению гредупреждающими и информационными табличками дизель-генераторов, используемых для обеспечения электроснабжением стройгородков и площадок строительства, устранено. Ответственные за выполнение работ: прорабы СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Трушков В.А., Чабуркин А.А.; прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.; прораб СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Прищеп А.А.; начальник участка СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.А.

По пункту 3.13. Замечание по обратной засыпке бетонной обоймы бортовых камней со стороны зеленой зоны устранено. Ответственный за выполнение работ: прораб СУ-128 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Чумаков Н.М.

Заместитель главного инженера



В.В. Михайловский