

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»

Спецыялізаванае ўпраўленне №128

вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск

e-mail: su128@rambler.ru,

тэл. факс(017)375-52-87,

р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000 у

ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трэст № 15 «Спецстрой»

Специализированное управление № 128

ул. Минина, 1, 220014, г. Минск

e-mail: su128@rambler.ru,

тел. факс(017)375-52-87

р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000

в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр-т Машерава, 80

УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

01.10.2024г. № 19/03-1343
на _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О некорректной работе шкафа управления

СУ-128 ОАО Трест № 15 «Спецстрой» сообщает, что на объекте 21.70.14 О1 «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Котельная и сети теплоснабжения (Участок №1). 1 очередь строительства» на шкафу управления АВР горит индикация «авария» по питанию 24 В, несмотря на то, что напряжение 24 В в шкафу присутствует.

На основании замечания ГП «Минсккоммунтеплосеть» просим произвести поставщиком оборудования перепрограммирование шкафа АВР для корректной работы АСУ.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

«Котлоэнергосервис-СМУ» - Сурунов +37544 348 82 84

03/ПТО Катинель Д.В. 270-06-82

