

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
ВІС банка BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
ВІС банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

21.10.2024 № 04-1785

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» по объекту: «Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8 в г. Минске, 11 очередь 3 пусковой комплекс строительства, здание №3 по г.п.» сообщает, что выполнить устройство буронабивных свай, согласно раздела 21.004.11-3-КЖ3 лист 42, под устройство лифтовой шахты невозможно потому как ни одна установка для устройства этих работ физически не помещается на 1 эт., в осях 55-56/М-Н.

Так как данная лифтовая шахта располагается в замкнутом пространстве устройство монолитной лифтовой шахты, согласно раздела 21.004.11-3-КЖ3 лист 38-41, технологически затруднено.

Для устройство данной лифтовой шахты необходимо рассмотреть возможность устройства данной конструкции из мелкоштучного материала по существующим фундаментам.

Директор Филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»

А. М. Горбачик