



Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Будтрэст № 1»

**Будаўнічае ўпраўленне № 19**  
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск  
паштовы адрас: вул. Чырвоная, 15, 220005, г. Мінск  
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by



IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
па г. Мінску і Мінскай вобласці,  
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBY2X,  
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

25.10.2024 № 2/44

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«Стройтрест № 1»

**Строительное управление № 19**  
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск  
почтовый адрес: ул. Красная, 15, 220005, г. Минск  
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,  
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000  
в Региональной дирекции № 700  
по г. Минску и Минской области,  
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBY2X,  
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

УП «УКС Мингорисполкома»

Первому заместителю директора-главному инженеру  
Алиферчику Ю. П.

В ответ на письмо №18-05/9371 от 18.10.2024 сообщаем следующее.

При проведении входного контроля оборудования на объект: «Реконструкция существующих зданий и сооружений Центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов «РОСТОК» ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в а.г. Острошицкий Городок», а именно Пароконвектоматы Stork Pk-10-1/1 AD ТТН - 0068451 от 28.06.2024. Пароконвектоматы были поставлены на объект в деревянных ящиках, так же в этой машине находились, без приложенных к ним каких-либо сопроводительных документов:

- подставки под пароконвектомат – 2 шт, были упакованы в картон, обмотаным скотчем

- фильтра-умягчители – 2 шт.

Гастроёмкости GN 1/1 в количестве 20 шт. передано не было.

При распаковке и установке Пароконвектоматов в проектное положение, Гастроёмкостей в них так же не было обнаружено.

Учитывая выше изложенное, просим Вас с целью уточнения обратиться к поставщику о некомплектности поставки, так как в ТТН №0068451 от 28.06.2024 оборудование не расписано поэлементно.

Начальник СУ-19

А.В. Домаш