



**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ ТАВАРЫСТВА
«МІНСКІ ДОМАБУДАЎНІЧЫ
КАМБІНАТ»
(ААТ «МІНСКІ ДОМАБУДАЎНІЧЫ
КАМБІНАТ»)**

вул. Панамарэнкі, 43, 220015, г.Мінск
тэл./факс/прыёмная(+375 17) 256-99-47
E-mail: info@minskdsk.by
IBAN BY75BPSB30121097340599330000
BIC BPSBYY2X
у РД № 700 ААТ «БПС-Сбербанк»
пр. Машэрава, 80, г.Мінск
УНП 100258980, АКПА 01279754

14 11 2024 № 06/4665
На № _____ ад _____

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ»
(ОАО «МИНСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ»)**

ул. Пономаренко, 43, 220015, г.Минск
тел./факс/приёмная (+375 17) 256-99-47
E-mail: info@minskdsk.by
IBAN BY75BPSB30121097340599330000
BIC BPSBYY2X
в РД № 700 в ОАО «БПС-Сбербанк»
пр. Машерова, 80, г. Минск
УНН 100258980, ОКПО 01279754

УП «УКС Мингорисполкома»
Прохоров Д.С.

Ответ на письмо №18-26/9455 от 22.10.2024г. об устранении замечаний на требование (предписание) №02-10/1776 от 17.10.2024г. по устранению нарушений по объекту «Многоэтажный жилой дом на пересечении улиц Героев 120 Дивизии - Основателей в г.Минске» ОАО «Минский домостроительный комбинат» сообщает следующее:

1. Замечание устранено, несущие колодки устанавливаются согласно проекта 22.026.0.01-АР.
2. Замечание устранено, шаг соответствует требованиям проекта 22.026.0.01-АР л.25-35.
3. Замечание устранено.
4. Сбор строительных отходов со стройплощадки осуществляется в контейнеры для отходов.
5. Замечание устранено.
6. Проезды и проходы к рабочим местам и на рабочих местах в строящемся жилом доме очищаются от мусора и содержатся в чистоте.
7. Замечание устранено, сигнальное ограждение и знаки безопасности установлены.
8. Стройматериалы перескладированы с целью недопущения самопроизвольного смещения, просадки, осыпания.
9. Замечание устранено, ограждение восстановлено.
10. Швы между плитами тротуарными просыпаны песком.
11. Размер шва в примыкании плит тротуарных к бортовому камню будет приведен в соответствие в ходе текущего строительства до 29.11.2024г.
12. Уступы в стыках смежных бортовых камней будут устранены в ходе текущего строительства до 29.11.2024г.
13. Проектный профиль бортового камня будет приведен в соответствие в ходе текущего строительства до 29.11.2024г.

14. Понижение бортового камня в местах пересечения проездов тротуарами выполнено.

15. Уложенный бетон укрывается для предотвращения обезвоживания.

16. Сопряжения бортового камня с бетонным основанием согласно узла л.7 и л.4 проекта 22.02.0.00-ГПЗ будет приведено в соответствии в ходе текущего строительства до 29.11.2024г.

17. Искривление линии швов между плитами тротуарными устранено.

18. Бетонная обойма бортового камня приведена в соответствие.

19. Высотные отметки бортового камня будут приведены в соответствии в ходе текущего строительства до 29.11.2024г.

20. Контроль уплотнения грунтового основания ведется. Акты уплотнения грунтового основания оформлены.

21. Филиалом ПМК-1 ОАО «Стройтрест №35» ведется собственный журнал производства работ.

22. Акты скрытых работ в полном объеме будут предоставлены до 22.11.2024г.

23. Акты скрытых работ в полном объеме будут предоставлены до 22.11.2024г.

Начальник УСП



Ю.А.Акулёнок