



МІНІСТЭРСТВА
СПОРТУ І ТУРЫЗМУ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ЎНІВЕРСІТЭТ ФІЗІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ»

пр. Пераможцаў, 105, 220020, г. Мінск
тэл./факс: (017) 373 30 08, E-mail: oo@sportedu.by
р/р ВУ52АКВВ36049014802735300000
ААТ «ААБ Беларусбанк» БИК АКВВВУ2Х
УНП 100007545

21.11.2024 № 04-223
На № _____ ад _____

МИНИСТЕРСТВО
СПОРТА И ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

пр. Победителей, 105, 220020, г. Минск
тел./факс: (017) 373 30 08, E-mail: oo@sportedu.by
р/с ВУ52АКВВ36049014802735300000
ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВУ2Х
УНП 100007545

О выявленных недостатков

ОАО «Стройтрест № 4»

ул. Коммунистическая, 17
220007, г. Минск

Коммунальное унитарное
предприятие «Управление
капитального строительства
Мингорисполкома»

ул. Советская, 17
220030, г. Минск

Учреждение образования «Белорусский государственный университет физической культуры» по объекту «Строительство общежития для УО «Белорусский государственный университет физической культуры» на 700 мест» сообщает следующее:

в процессе эксплуатации здания с середины сентября 2024 изменяются погодные условия, выпадают осадки в виде дождя, мокрого снега, работниками общежития обращено внимание на постоянное капание с террасы на проход цокольного этажа, а также периодические подтекания на фасадную плитку и окна. В результате чего на фасадной плитке, окнах и прохода цокольного этажа остаются пятна стройматериалов.

Учитывая изложенное, просим в срочном порядке направить с Вашей стороны уполномоченных лиц для установления причины подтекания, составления акта и принять в кратчайшие сроки устранить дефекты.

Директору УСБ

А.В.Кузьмина