



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

25.11.2024 № 01-02/2471
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в деревне Острошицкий Городок Минского района Минской области» сообщает, что входе производства работ было выявлено следующие замечания:

1. Отсутствует МС1 в узле 2 (18.034.0.01-КЖ1 л.6 и 18.034.0.01-КЖ2 л.28). Отсутствуют объемы в Локальной смете.
2. В проекте 18.034.0.01-АР2 лист 3 и лист 4 по оси 12* имеется передаточное окно, которое отсутствует в спецификации и в объемах ЛС.
3. Отсутствует локальная смета на переключение дымовой трубы.
4. Отсутствует локальная смета на дробилку.
5. Имеется отклонение объемов арматуры и работ по устройству монолитного пояса. (Расчет и объемы будут предоставлены позже)
6. Имеется отклонение объемов устройства стен их блоков ФБС. (Расчет и объемы будут предоставлены позже)

Просим Вас направить в проектный институт для уточнения данных работ.

Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.

(тел. +375336306176)

Главный инженер


Д.И. Малькович