

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»

Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ № 4»

вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85

<http://su10@stroytrest4.by>

р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000

Рэгіянальная дырэкцыя №700

па г. Мінску і Мінскай вобласці

ААТ «Сбер банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80

УНП 10012748, ВІС ВПСВВУ2Х



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»

Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85

<http://su10@stroytrest4.by>

р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000

Региональная дирекция №700

по г. Минску и Минской области

ОАО «Сбер банк» г. Минск, пр.Машерова,80

УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

11.12.2024 № 1843

Главному инженеру
Филиала «СУ-26»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Козлову С.В.

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову Э.А.

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» в ответ на Ваше письмо №18-23/10957 от 09.12.2024г. доводит до Вашего сведения, что на объекте «Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске» силами филиала «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» работы по испытанию тяги вентилят и пусконаладочных работ систем вентиляции не производились. На основании вышеизложенного просим назначить рабочую встречу совместно с представителями генерального подрядчика, заказчика, наладочной организации, эксплуатирующей организации для совместного обследования системы вентиляции.

Главный инженер филиала «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»


Чурило А.В.

Харитончик А.С.
+375297076124

Интегрированная система менеджмента качества,
система экологического менеджмента и система
менеджмента охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда соответствует требованиям
МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром