



**Таварыства з абмежаванай адказнасцю  
«Тэлекамсувязьбуд»**  
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,  
220104 г. Мінск,  
пашт.адрес: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск  
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22  
вул. Крапоткіна, 44  
УНП 191118728

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Телекомсвязьстрой»**  
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1  
220104, г. Минск  
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск  
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03  
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by  
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010  
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22  
ул. Крапоткина, 44  
УНП 191118728

30.12.2024 № 01-02/2797  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

И.о. первого заместителя директора  
КУП «УКС Мингорисполкома»  
Жменько И.И.

### ПОВТОРНО

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: **«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ЗДАНИЯ ГУО "ЯСЛИ-САД N262 Г.МИНСКА" ПО УЛ. СОЛНЕЧНАЯ,17»** сообщает Вам сообщает, что в процессе изучения проектно-сметной документации на пуско-наладочные работы были выявлены следующие замечания:

1. по смете №1.3 «Автоматика инженерных систем» (проект – 17.080 АОВ) не учтен объем работ и расценка для наладки частотных преобразователей ЦПНР01-08-221 (в комплекте поставки идет по 2 (два) частотных преобразователя для каждой установки П1В1-П2В2). Без наладки данного комплектного оборудования установки не смогут работать.

Просим внести данные изменения в проектно-сметную документацию, так как данный вопрос препятствует завершению пуско-наладочных работ.

Первый заместитель директора

О.Н.Норко

Исполнитель Данилевич В.Л.  
тел. +37544 7100561

