

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ДО № 700 на Машэрава РД №700
па г. Мінску і Мінскай вобласці
ААТ «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х
адрас банка: г. Мінск, пр-т Машэрава, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ДО №700 на Машерова РД № 700
по г. Минску и Минской области
ОАО «Сбер Банк» код ВПСВВУ2Х
адрес банка: г. Минск, пр-т Машерова, 80
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

8.01.2025 № 18-3-4/11
на

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора
за строительством

КУП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 24.12.2024 г. № 08-21/970 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Сети водоснабжения, водоотведения и инженерные сооружения (Участок 1). 1-я очередь» сообщает следующее.

По пункту 1. Замечание устранено. Детальная разбивка осей с их переносом на устройства для временного закрепления осей выполняется. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Лучина А.А.

По пункту 2. Замечание устранено. Исполнительные схемы составляются. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Лучина А.А.

По пункту 3. Геодезическая исполнительная съемка подземных инженерных сетей выполняется УП «Минскинжпроект» (договор № 24.691 от 20.12.2024г.)

По пункту 4. Замечание устранено. Профиль по устройству футляра (микротоннель) Ø 1000мм от УГ-5 до УГ-6 оформлен и находится на объекте. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.С.

По пункту 5. Замечание устранено. Исполнительная схема (план) футляра (микротоннеля) Ø 1000мм подписана и утверждена уполномоченным лицом монтажной организации, на схеме указан участок выполнения работ. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Гонченко А.С.

По пункту 6. Замечание по паспорту объекта устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Лучина А.А.

По пункту 7. Замечание устранено. Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства находится на объекте.



Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Лучина А.А.

По пункту 8. Замечание устранено. Концы труб при перерывах в укладке закрываются заглушками. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Лучина А.А.

По пункту 9. Замечание устранено. Протокол уплотнения грунта под трубопровод напорной канализации тип 2 (проекта 21.70.4.01-НВК лист 3) находится на объекте. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Лучина А.А.

Заместитель главного инженера



В.В. Михайловский