

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Філіял

«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
ВІС банка ВПСВВУ2Х пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял

«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
ВІС банку ВПСВВУ2Х пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

11.08.2025 № 04-35

На _____ от _____

Директору
ООО «Минский городской
технопарк»

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП «МИНСКПРОЕКТ»

**Объект «Реконструкция территории по просп.
Партизанскому, 8 в г. Минске. 17 очередь».**

Филиал СУ-200 ОАО «Стройтрест №35» уведомляет Вас о том, что необходимо откорректировать объёмы работ и материалов по устройству фартука из оцинкованной стали по парапету (21.004.17-6-АР л.22,49 уз.6М), так как в смете 1007 п.268 объёмы составляют 21м², п.269 объёмы составляют 21,21м², а согласно проекту (21.004.17-6-АР л.22,49 уз.6М) 51,84м²(96м.п.)- работа и 57,024м²-оцинкованная сталь, с учётом соединения накрывок парапета между собой фальцем (21.004.17-6-АР л.23 п.9).

Просим Вас выдать откорректированную сметную документацию.

Директор
Филиала СУ-200

Ильин С.Я.
+375-29-691-47-67

А.М.Горбачик