



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

21.01.2025 № 01-02/145
На № _____ от _____

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера
КУП УКС «Мингорисполкома»
Жминько И.И..

Главному инженеру
ОАО «Институт «Минскгражданпроект»
Савицкому Ю.Г.

О замечаниях в ПСД

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: **«Капитальный ремонт с модернизацией здания ГУО «Ясли-сад №262 г.Минска» по ул.Солнечная 17»** сообщает о том, что согласно разделу проекта 17.080-АР лист 44,45,46,47 от 07.10.2024 на металлическое ограждение ОГЛ1-ОГЛ4 отсутствует сметная документация.

Также сообщаем, что в разделе 17.080-АР отсутствует степень защиты от коррозии м/к козырьков.

Просим Вас рассмотреть, внести изменения в проектно-сметную документацию и выдать в наш адрес в установленном порядке.

Первый заместитель директора

О.Н. Норко