

Республика Беларусь  
Государственное производственное объединение  
«Минскстрой»

Филиал  
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»  
ОАО «Стройтрест № 35»  
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38  
тел./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80  
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Рэспубліка Беларусь  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
«Мінскбуд»

Філіял  
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»  
ААТ «Будтрэст № 35»  
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38  
тэл./факс +375 17 292 72 72  
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM  
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000  
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80  
УНП 101116094 | АКПА 01279346

22.01.2025 № 04-107

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору  
ООО «Минский городской  
технопарк»  
Копия: УП «УКС  
Мингорисполкома»  
Копия: УП «МИНСКПРОЕКТ»

**Объект «Реконструкция территории по просп.  
Партизанскому, 8 в г. Минске. 17 очередь,  
здание №6».**

1. Просим добавить в проектно-сметную документацию для раздела КЖ2 согласно записи в журнале авторского надзора 2/2023 №21.004 17 очередь (уч. лист №18 от 16.09.2024г. гл. спец. Пацель Д.И.) работу по сверлению отверстий ф160мм в плите перекрытия в количестве 40шт (приложение 1).
2. Просим предусмотреть в проектно-сметной документации раздела КЖ2 для помещения (№5) РП-10кВ люк (2шт) замаркированный в разделе АР л.51,52.
3. Просим уточнить в проектно-сметной документации вид, размер, способ крепления металлический лестницы Мл1 (2шт), замаркированной в разделе КЖ2 л.3,14 по причине несоответствия проектного размера данного изделия и проектного размера высоты этажа тех. подполья.

Директор  
Филиала СУ-200

Светличный Е.А.  
+375-29-635-07-16

А.М.Горбачик

Учетный лист № \_\_\_\_\_

Дата	Выявленные отступления от проектной документации, нарушения требований ТНПА и технических условий при производстве строительно-монтажных работ	Указания об устранении выявленных отступлений или нарушении и сроки их выполнения	Запись произвел (фамилия, инициалы)	С записью ознакомлен		Отметки о выполнении		
				представитель (фамилия, инициалы, должность, дата)	Заказчика	Производителя работ	Представителя заказчика	
14.09.2014	<p>Нарушение выверки на осях</p> <p>В месте перекрытия в комнате РД-6 проверить чд от фидо не выверено арифметически.</p>		<p>21.09.2014</p> <p>Лавинский</p>	<p>Иванов</p> <p>Иванов</p>				
14.09.2014	<p>Туп 1. 1 сместился</p> <p>выше указанные параметры</p> <p>порт с осями С П.</p> <p>Метин пометил С П.</p> <p>Список будет выдан в ближайшее время</p>		<p>С П</p> <p>Иванов</p>	<p>Иванов</p> <p>Иванов</p>				