

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»  
(ААТ «МАПІД»)

Праектнае ўпраўленне  
вул. Р. Люксембург, 205, к. 410  
220036, г. Мінск

Тэл./факс (+375 17) 209-87-87  
Р/рахунак BY94BLBB30120102389622001001  
BIC BLBBBY2X

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»  
па г. Мінску і Мінскай вобласці  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 102389622

E-mail: pu@mapid.by

29.01.2025 № 70/2-4/55  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»  
(ОАО «МАПИД»)

Проектное управление  
ул. Р. Люксембург, 205, к. 410  
220036, г. Минск

Тел./факс (+375 17) 209-87-87  
Р/счет BY94BLBB30120102389622001001  
BIC BLBBBY2X

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»  
по г. Минску и Минской области  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 102389622

E-mail: pu@mapid.by

О рассмотрении предложений по  
процедуре закупки систем  
видеонаблюдения

Начальнику управления  
организации закупок и  
комплектации  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Малашу Л.В.

Проектное управление рассмотрело предложения участников по процедуре закупки №2025-1203778 объекта: «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале «Магистр по ул. Ф. Скорины в г. Минске» и сообщает следующее:

**1. ООО «Совершенные СИСТЕМЫ безопасности»  
ЛОТ №1**

- 1.1 Видеокамера поз. 1 имеет увеличенную матрицу (1/2.9" вместо 1/2.8"), уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с) и уменьшенную степень защиты (IP66 вместо IP67). Также тип питания камеры не соответствует проекту (необходимо PoE);
- 1.2 Видеокамера поз. 2 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с) и уменьшенное максимальное разрешение (2560x1920 вместо 2688x1520). Также тип питания камеры не соответствует проекту (необходимо PoE);
- 1.3 Видеокамера поз. 3 имеет увеличенную матрицу (1/2.8" вместо 1/2.5"), уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с) и уменьшенное максимальное разрешение (2560x1920 вместо 2688x1520). Также тип питания камеры не соответствует проекту (необходимо PoE);
- 1.4 Не подтверждено наличие необходимых лицензий и ПО в комплекте с видеорегистратором поз. 5;
- 1.5 Монитор поз.7 имеет уменьшенную диагональ (23.8" вместо мин. 24");
- 1.6 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);
- 1.7 ПЭВМ поз. 9 имеет уменьшенный объем жесткого диска (480Гб вместо 500Гб);
- 1.8 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10 (60мин.);
- 1.9 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

## **ЛОТ №2**

- 1.10 Видеокамера поз. 1 имеет увеличенную матрицу (1/2.9" вместо 1/2.8"), уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с) и уменьшенную степень защиты (IP66 вместо IP67). Также тип питания камеры не соответствует проекту (необходимо PoE);
- 1.11 Видеокамера поз. 2 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с) и уменьшенное максимальное разрешение (2560x1920 вместо 2688x1520). Также тип питания камеры не соответствует проекту (необходимо PoE);
- 1.12 Видеокамера поз. 3 имеет увеличенную матрицу (1/2.8" вместо 1/2.5"), уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с) и уменьшенное максимальное разрешение (2560x1920 вместо 2688x1520). Также тип питания камеры не соответствует проекту (необходимо PoE);
- 1.13 Количество портов коммутатора поз. 4 не соответствует проекту (16 вместо 48);
- 1.14 Не подтверждено наличие необходимых лицензий и ПО в комплекте с видеорегистратором поз. 5;
- 1.15 Жесткий диск поз. 6 имеет уменьшенный объем (8Тб вместо 12Тб);
- 1.16 Монитор поз.7 имеет уменьшенную диагональ (23.8" вместо мин. 24");
- 1.17 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);
- 1.18 ПЭВМ поз. 9 имеет уменьшенный объем жесткого диска (480Гб вместо 500Гб);
- 1.19 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10 (60мин.);
- 1.20 Видеокамера поз. 13 имеет увеличенную матрицу (1/2.8" вместо 1/1.2") и уменьшенную скорость трансляции (15к/с вместо 20к/с). Также тип питания камеры не соответствует проекту (необходимо PoE);
- 1.21 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

## **2. ЧП «Телестрим»**

### **ЛОТ№1**

- 2.1 Видеокамера поз. 1 имеет уменьшенную степень защиты (IP66 вместо IP67);
- 2.2 Видеокамера поз. 3 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с) и уменьшенное максимальное разрешение (2592x1944 вместо 2688x1520);
- 2.3 Не подтверждено наличие необходимых лицензий и ПО в комплекте с видеорегистратором поз. 5;
- 2.4 Монитор поз.7 имеет уменьшенную диагональ (23.8" вместо мин. 24");
- 2.5 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);
- 2.6 Процессор ПК поз. 9 имеет поколение i5 вместо i7;
- 2.7 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10 (60мин.). Также данный ИБП должен иметь возможность монтажа рядом с ПК (не в серверную стойку);
- 2.8 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

## **ЛОТ№2**

- 2.9 Видеокамера поз. 1 имеет уменьшенную степень защиты (IP66 вместо IP67);
- 2.10 Видеокамера поз. 3 имеет увеличенную матрицу (1/2.7" вместо 1/2.5");
- 2.11 Не подтверждено наличие необходимых лицензий и ПО в комплекте с видеорегистратором поз. 5. Также в видеорегистраторе уменьшена максимальная емкость жестких дисков (10Тб вместо 12Тб);
- 2.12 Жесткий диск поз. 6 имеет уменьшенный объем (8Тб вместо 12Тб);
- 2.13 Монитор поз.7 имеет уменьшенную диагональ (23.8" вместо мин. 24");
- 2.14 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);
- 2.15 Процессор ПК поз. 9 имеет поколение i5 вместо i7;
- 2.16 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10 (60мин.). Также данный ИБП должен иметь возможность монтажа рядом с ПК (не в серверную стойку);
- 2.17 Видеокамера поз. 13 имеет увеличенную матрицу (1/2.8" вместо 1/1.2");
- 2.18 Видеокамера поз. 14 имеет увеличенную матрицу (1/2.7" вместо 1/1.8") и уменьшенное максимальное разрешение (4640x1728 вместо 5120x1440);
- 2.19 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

## **3. ООО «Современные инновации»**

### **ЛОТ№1**

- 3.1 Видеокамера поз. 1 имеет уменьшенную степень защиты (IP66 вместо IP67);
- 3.2 Видеокамера поз. 2 имеет моторизованный объектив, что в данной позиции не требуется;
- 3.3 Видеокамера поз. 3 имеет увеличенную матрицу (1/2.7" вместо 1/2.5");
- 3.4 Монитор поз.7 имеет уменьшенную диагональ (23.8" вместо мин. 24");
- 3.5 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);
- 3.6 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

### **ЛОТ№2**

- 3.7 Видеокамера поз. 1 имеет уменьшенную степень защиты (IP66 вместо IP67);
- 3.8 Видеокамера поз. 2 имеет моторизованный объектив, что в данной позиции не требуется;
- 3.9 Видеокамера поз. 3 имеет увеличенную матрицу (1/2.7" вместо 1/2.5");
- 3.10 Жесткий диск поз. 6 имеет уменьшенный объем (8Тб вместо 12Тб);
- 3.11 Монитор поз.7 имеет уменьшенную диагональ (23.8" вместо мин. 24");
- 3.12 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);
- 3.13 Видеокамера поз. 13 имеет увеличенную матрицу (1/2.8" вместо 1/1.2");
- 3.14 Видеокамера поз. 14 имеет увеличенную матрицу (1/2.7" вместо 1/1.8") и уменьшенное максимальное разрешение (4640x1728 вместо 5120x1440);
- 3.15 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

#### **4. ООО «АНВИС-ПРО»**

##### **ЛОТ№1**

- 4.1 Видеокамера поз. 1 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 4.2 Видеокамера поз. 2 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 4.3 Видеокамера поз. 3 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 4.4 Не подтверждено наличие необходимых лицензий и ПО в комплекте с видеорегистратором поз. 5;
- 4.5 Монитор поз.7 имеет уменьшенную диагональ (23.8” вместо мин. 24”);
- 4.6 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);
- 4.7 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10 (60мин.);
- 4.8 Модуль грозозащиты поз. 13 имеет уменьшенную степень защиты (IP10 вместо IP65);
- 4.9 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

##### **ЛОТ№2**

- 4.10 Видеокамера поз. 1 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 4.11 Видеокамера поз. 2 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 4.12 Видеокамера поз. 3 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 4.13 Количество портов коммутатора поз. 4 не соответствует проекту (24 вместо 48);
- 4.14 Не подтверждено наличие необходимых лицензий и ПО в комплекте с видеорегистратором поз. 5;
- 4.15 Монитор поз.7 имеет уменьшенную диагональ (23.8” вместо мин. 24”);
- 4.16 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);
- 4.17 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10 (60мин.);
- 4.18 Видеокамера поз. 14 имеет уменьшенное максимальное разрешение (4096x1800 вместо 5120x1440);
- 4.19 Модуль грозозащиты поз. 13 имеет уменьшенную степень защиты (IP10 вместо IP65);
- 4.20 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

#### **5. ООО «Сфера секьюрити»**

##### **ЛОТ»1**

- 5.1 Видеокамера поз. 1 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);

- 5.2 Видеокамера поз. 2 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 5.3 Видеокамера поз. 3 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 5.4 Не подтверждено наличие необходимых лицензий и ПО в комплекте с видеорегистратором поз. 6;
- 5.5 Монитор поз.8 имеет уменьшенную диагональ (23.8” вместо мин. 24”);
- 5.6 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 9 (120мин.);
- 5.7 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 11 (60мин.);
- 5.8 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

## **ЛОТ№2**

- 5.9 Видеокамера поз. 1 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 5.10 Видеокамера поз. 2 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 5.11 Видеокамера поз. 3 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 5.12 В предложении отсутствует видеорегистратор;
- 5.13 Жесткий диск поз. 5 имеет уменьшенный объем (10Тб вместо 12Тб);
- 5.14 Монитор поз.6 имеет уменьшенную диагональ (23.8” вместо мин. 24”);
- 5.15 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 7 (120мин.);
- 5.16 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 9 (60мин.);
- 5.17 Видеокамера поз. 13 имеет уменьшенное максимальное разрешение (4096x1800 вместо 5120x1440);
- 5.18 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

## **6. ООО «БИСС технолоджис»**

### **ЛОТ№1**

- 6.1 Видеокамера поз. 3 имеет увеличенную матрицу (1/3” вместо 1/2.5”);
- 6.2 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8.1 (120мин.);
- 6.3 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10.1 (60мин.);
- 6.4 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

### **ЛОТ№2**

- 6.5 Видеокамера поз. 3 имеет увеличенную матрицу (1/3” вместо 1/2.5”);
- 6.6 Жесткий диск поз. 6 имеет уменьшенный объем (10Тб вместо 12Тб);
- 6.7 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8.1 (120мин.);

- 6.8 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10.1 (60мин.);
- 6.9 Видеокамера поз. 13 имеет увеличенную матрицу (1/1.8” вместо 1/1.2”);  
Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

## **7. ООО «Торговый дом «АВАНТ-ТЕХНО»**

### **ЛОТ№1**

- 7.1 Видеокамера поз. 1 имеет увеличенную матрицу (1/2.9” вместо 1/2.8”) и уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 7.2 Видеокамера поз. 2 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 7.3 Видеокамера поз. 3 имеет увеличенную матрицу (1/3” вместо 1/2.5”) и уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 7.4 Не подтверждено наличие необходимых лицензий и ПО в комплекте с видеорегистратором поз. 5;
- 7.5 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);
- 7.6 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10 (60мин.). Также данный ИБП должен иметь возможность монтажа рядом с ПК (не в серверную стойку);
- 7.7 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

### **ЛОТ№2**

- 7.8 Видеокамера поз. 1 имеет увеличенную матрицу (1/2.9” вместо 1/2.8”) и уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 7.9 Видеокамера поз. 2 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 7.10 Видеокамера поз. 3 имеет увеличенную матрицу (1/3” вместо 1/2.5”) и уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с);
- 7.11 Не подтверждено наличие необходимых лицензий и ПО в комплекте с видеорегистратором поз. 5;
- 7.12 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);
- 7.13 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10 (60мин.). Также данный ИБП должен иметь возможность монтажа рядом с ПК (не в серверную стойку);
- 7.14 Видеокамера поз. 11 имеет увеличенную матрицу (1/1.8” вместо 1/1.2”);
- 7.15 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

## **8. СП «Унибелус» ООО**

### **ЛОТ№1**

- 8.1 Видеокамера поз. 1 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с) и степень защиты (IP66 вместо IP67);

- 8.2 Видеокамера поз. 2 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с) и уменьшенное максимальное разрешение (2560x1440 вместо 2688x1520);
- 8.3 Видеокамера поз. 3 имеет увеличенную матрицу (1/2.8" вместо 1/2.5"), уменьшенную скорость трансляции (15к/с вместо 30к/с) и уменьшенное максимальное разрешение (2592x1944 вместо 2688x1520);
- 8.4 Не подтверждено наличие необходимых лицензий и ПО в комплекте с видеорегистратором поз. 5;
- 8.5 Монитор поз.7 имеет уменьшенную диагональ (23.8" вместо мин. 24");
- 8.6 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);
- 8.7 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10 (60мин.);
- 8.8 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

## **ЛОТ№2**

- 8.9 Видеокамера поз. 1 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с) и степень защиты (IP66 вместо IP67);
- 8.10 Видеокамера поз. 2 имеет уменьшенную скорость трансляции (25к/с вместо 30к/с) и уменьшенное максимальное разрешение (2560x1440 вместо 2688x1520);
- 8.11 Видеокамера поз. 3 имеет увеличенную матрицу (1/2.8" вместо 1/2.5"), уменьшенную скорость трансляции (15к/с вместо 30к/с) и уменьшенное максимальное разрешение (2592x1944 вместо 2688x1520);
- 8.12 Не подтверждено наличие необходимых лицензий и ПО в комплекте с видеорегистратором поз. 5;
- 8.13 Монитор поз.7 имеет уменьшенную диагональ (23.8" вместо мин. 24");
- 8.14 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);
- 8.15 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10 (60мин.);
- 8.16 Видеокамера поз. 13 имеет увеличенную матрицу (1/2.7" вместо 1/1.2");
- 8.17 Видеокамера поз. 14 имеет увеличенную матрицу (1/2.3" вместо 1/1.8") и уменьшенное максимальное разрешение (4000x3000 вместо 5120x1440);
- 8.18 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

## **9. ООО «АнДИСТРИ плюс»**

### **ЛОТ№1**

- 9.1 Видеокамера поз. 3 имеет увеличенную матрицу (1/2.7" вместо 1/2.5");
- 9.2 Не подтверждено наличие необходимых лицензий и ПО в комплекте с видеорегистратором поз. 5;
- 9.3 Не подтверждено требуемое время автономной работы предлагаемого оборудования от ИБП поз. 8 (120мин.);

9.4 Не подтверждено требуемое время автономной работы ПЭВМ+монитор от ИБП поз. 10 (60мин.);

9.5 Не подтверждена возможность размещения предлагаемого оборудования в телекоммуникационном шкафу по габаритам и массе.

## **ЛОТ№2**

9.6 Отсутствует предложение для лота №2.

**ВЫВОД:** ни одно из предложений участников (лот №1 и лот №2) полностью не соответствует проектному решению.

Одновременно сообщаем, что предложения всех участников торгов возможно к применению при условии устранения недостатков, предоставления уточняющей информации и корректировки проекта по результатам тендерных торгов.

Первый заместитель начальника  
управления – главный инженер



А.Д. Жихар