


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест Белпромналадка»
Мінскае спецыялізаванае ўпраўленне
«Электроналадка»
філіял

вул. Б. Хмяльніцкага, 8, 220013, г. Мінск
т/ф (017) 361-23-61, 355-42-22
e-mail: en@belpromnaldka.by
р/р ВУ22 АКВВ 3012 0119 6209 7530 0000
ЦБП №514 ААТ «ААБ Беларусбанк»
г. Мінск, вул. Сурганава, 47а
BICSWIFT АКВВВУ2Х
УНП 100366760, АКПА 014186585001



РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Открытое акционерное общество
«Трест Белпромналадка»
Минское специализированное управление
«Электроналадка»
филиал

ул. Б. Хмельницкого, 8, 220013, г. Минск
т/ф (017) 361-23-61, 355-42-22
e-mail: en@belpromnaldka.by
р/с ВУ22 АКВВ 3012 0119 6209 7530 0000
ЦБУ №514 ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, ул. Сурганова, 47а
BICSWIFT АКВВВУ2Х
УНП 100366760, ОКПО 014186585001

№ 01-08/60 от «03» 02 2025

Директору УП «УКС
Мингорисполкома»

Бобарико А.К.

о некорректной работе
оборудования (PoE splitter)

В ходе выполнения ПНР на объекте «Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромысленскому в г. Минске» выявлена некорректная работа сплиттеров (их зависание и не восстановление работоспособности после сброса питания по PoE). Так как применён аналог неизвестного производителя, отличного от указанного в спецификации проекта 26.20-01-КД1.СО лист 1 сплиттера UTP7201GE-PD25 (производитель Hikvision), предлагаем вызвать поставщика оборудования для устранения зависания или их замены на проектные.

Начальник
МСУ «Электроналадка»
ОАО Трест «Белпромналадка»



А.А.Марканов

Акуціонок В.В. (029)3713271

Система менеджмента качества и охраны труда
соответствует требованиям международных
стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, IQNet

