

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАЎНІЧА-

МАНТАЖНЫ ЎЧАСТАК №1

УНП 102 358 171

Р/р BY83BPSB30121045200119330000
BIC BPSBВУ2Х в РД №700 ААТ "Сбер Банк"
г. Мінск, пр. Машэрава, 80

220007, г. Мінск, вул. Валадзько, 22
тел. 272-61-76, 304-09-97, 232-87-74
e-mail: smu.12010@mail.ru



Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ
УЧАСТОК №1

УНП 102 358 171

Р/с BY83BPSB30121045200119330000
BIC BPSBВУ2Х в РД №700 ОАО «Сбер Банк»
г. Минск, пр. Машерова, 80

220007, г. Минск, ул. Володько, 22
тел. 232-87-74, 304-09-97, 272-61-76
e-mail: smu.12010@mail.ru

«13» 02 2025 г № 91

Заместителю генерального директора
по качеству и сертификации
ОАО «Могилевлифтмаш»
Вечёрко А. С.

копия Директору филиала ТСЦ
ОАО «Могилевлифтмаш»
Качине А.В.

копия Директору
КУДП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А. К.

Филиал СМУ-1 ОАО «Стройтрест №35» сообщает Вам, что на объекте строительства: «Строительство детской поликлиники в микрорайоне Лошица-9 на 480 посещений в смену» (ул. Янки Лучины, 74) у лифта зав. №330955 (тип ЛП-1010КГ, дата изготовления 08.2024) расстановка отверстий для крепления плинтусов в кабине лифта не соответствует отверстиям на данных плинтусах.

Просим заменить данные плинтуса для дальнейшего выполнения строительно-монтажных работ и своевременного ввода объекта строительства в эксплуатацию.

Начальник участка

М. С. Дрожин