

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне № 128
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск
e-mail: su128@trest15.by
тэлефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.р ВУ39ВПСВ30121040670119330000
ААТ «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Машэрава,80
УНП – 100349899 АКПА – 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 128
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск
e-mail: su128@trest15.by
телефон/факс (017) 375 – 52 – 87
р.с ВУ39ВПСВ30121040670119330000
ОАО «Сбер Банк», код ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Машерова,80
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

13.02.2025 г. №19/01 – 189

на № _____ от _____

Заместителю директора
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что по объекту: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир» в ходе контрольной проверки в процессе эксплуатации теплотрассы на участке ТК-0726-ТК0724-ТК-0723, лабораторией СОДК Минских тепловых сетей были выявлены замечания, а именно:

- показатели сопротивления ППУ-изоляции подающего трубопровода ниже нормируемых пределов (протокол №С4-ТП.7898.24 от 20.11.2024 г.).

После этого, силами СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» были произведены работы по обнаружению дефектов СОДК, где было выявлено повреждение трубопровода сторонней организацией, прокладывавшей ливневую канализацию на стоянке по адресу ул. Братская,14.

Просим Вас помочь в установлении подрядной организации, прокладывавшей ливневую канализацию и повредившую теплотрассу.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

01 Волчков 8 029 337 35 41

