



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрес: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

20.02.2025 № 01-02/610
На № _____ от _____

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера
УКС «Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Начальнику
СУ-26 ОАО «Стройтрест №4»
Хендогину А.В.

О корректировке ПСД

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: *«Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул. Красноармейской, 11 и благоустройство прилегающей территории»* направляет в Ваш адрес письмо ООО «СМП-128» от 19.02.2025г №152 с замечаниями в сметной документации.

Просим Вас рассмотреть и внести изменения в сметную документацию и выдать в наш адрес в установленном порядке.

Первый заместитель директора

О.Н. Норко

Пацеева Д.Д.
375 25 983 32 05



Общество с ограниченной ответственностью

«СМП-128»

Республика Беларусь, 220028,
г. Минск, ул. Маяковского, д.127, к.2, офис 306
р/с BY56 OLMP 3012 1000 4651 0000 0933

в ОАО «Белгазпромбанку»

Код OLMP BY2X,

УНП 691627630

Тел. +375 44 770-27-00

Email: SMP-128@mail.ru



Таварыства з абмежаванай адказнасцю

«СМП-128»

Рэспубліка Беларусь, 220028,
г. Мінск, вул. Маякоўскага, д.127, к.2, офіс 306
р / с BY56 OLMP 3012 1000 4651 0000 0933

у ААТ «Белгазпромбанку»

Код OLMP BY2X,

УНП 691627630

Тел. +375 44 770-27-00

Email: SMP-128@mail.ru

Исх. № 152
от «19» февраля 2025 г.

Иван ПТО
письмо
по УКС и МТИ
СУ-26
О корректировке ПСД

Первому заместителю директора
ООО «Телекомсвязьстрой»
Норко О. Н.

ООО «СМП-128», рассмотрев сметную документацию по объекту: «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и воспитания (здание школы №4) по ул. Красноармейской, 11 и благоустройство прилегающей территории», сообщает следующее:

В локальной смете №1311 в п. 61 вместо обоснования Е108-17-1 необходимо применить Е108-16-1, так как профиль ПР-7 имеет площадь 1,1 м2, а выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м2 относится к реставрационным работам, согласно технической части НРР 8.03.5108-2022 п. 1.2; то же относится и к профилю ПР-6.

Норматив расхода ресурсов, примененный к оштукатуриванию ГР1, ГР2 и ГР3 также не соответствует необходимым видам работ. Считаем целесообразным применять расценку Е108-32-5.

На основании вышеизложенного, просим внести необходимые изменения в сметную документацию.

С уважением,

Директор

С. М. Соловьёв

Исп. +375447476987 Кокорев А. Ю.

