

07.03.25 № 140

УП «УКС Мингорисполкома»

Об устранении дефектов

ООО «Управляющая компания Северный берег» сообщает о том, что дефекты покрытия опор освещения вдоль улиц Александра Воинова и Виталия Цвирко, возникшие после демонтажа креплений наружной рекламы, устранены в полном объеме.

Для подтверждения прилагаем копию письма УП «Мингорсвет» №39-15\146 от 7 марта 2025 года в адрес ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед».

Начальник управления
эксплуатации


Е.Б.Бубенников

Бубенников Е.Б.
+375296745813

Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт

Унітарнае прадпрыемства
Мінгарвыкаўкама
"МІНГАРСВЯТЛЮ"
(УП "МІНГАРСВЯТЛЮ")
вул. Гурскага, 38, 220015, г. Мінск,
тел. (017) 218 08 08, факс (017) 218-08-15
Р/с ВУ94ВЛВВ30120100302764001001
Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк» па г. Мінску
і Мінскай вобласці БИК ВЛВВВУ2Х
УНП 100302764, АКПА 37406725

Мінскі горадской ісполнительный комитет

Унітарнае прадпрыемства
Мінгорісполкома
"МІНГОРСВЕТ"
(УП "МІНГОРСВЕТ")
ул. Гурского, 38, 220015, г. Минск,
тел. (017) 218 08 08, факс (017) 218-08-15
Р/с ВУ94ВЛВВ30120100302764001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и
Минской области БИК ВЛВВВУ2Х
УНП 100302764, ОКПО 37406725

7.03.25 № 38-15/146
На № 31/2-0325 ад 06.03.25

ООО «Риверсайд Девелопмент
Лимитед»

О предоставлении информации

УП "МИНГОРСВЕТ" сообщает о том, что в ходе осмотра объекта "Экспериментальный многофункциональный комплекс "Северный берег" ул. Проектируемая №4 (Александра Воинова) и ул. Проектируемая №7 (Виталия Цвирко), выявленные замечания по лакокрасочному покрытию были устранены.

Мастер ЭСР №3

Зам. Начальника ЭСР №3

П.А. Прасолов

Д.В. Метельский