

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199

вул. Я. Коласа, 38; 220013, г. Мінск


тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»

Г. Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBВY2X

УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я. Коласа, 38; 220013, г. Минск

тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»

Г. Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBВY2X

УНН 101477759 ОКПО 01279346

13.03.2025 № 661/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

О корректировке КЦ

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что Вами были выданы «к производству работ» ошибочная смета №9109 по объекту «Застройка микрорайона «Лошица – 7». Жилой дом №3 по генплану». Жилой дом.

Также информируем, что по объекту «Застройка микрорайона «Лошица – 7». Жилой дом №3 по генплану». Встроенные помещения в локальной смете №121 п.70-71 ошибочно исключается изоляция поверхностей в количестве 305,4 м2 (задвоенное снятие объемов).

Просим разрешить корректировку контрактной цены, путем исключения ошибочно выданных смет и объемов с целью корректного составления и предоставления в Ваш адрес актов выполненных работ формы С-2б.

С уважением,
директор

В.А. Борейко