



ОКПО 01279429/5014
УНП 1002381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: ВПСВВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: ВПСВВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

14.03.2025 № 1-10/7-479

на № _____ ад _____

Руководителю УП
«УКС Мингорисполкома»

копия: Главному инженеру СУ-94
ОАО «Стройтрест №1»
Поводу Д.В.

О корректировке ПСД

Информируем Вас, что по объекту: «Реконструкция автовокзала "Восточный" под Центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске» по информации от МГТС РУП «Белтелеком» УЛКС№4 на их балансе осталось оборудование и материалы, сохранность которых должна была быть обеспечена согласно техническим условиям. Однако, в строительных проектах не отражено это оборудование и материалы и, соответственно, его сохранность не обеспечена.

После завершения работ по сетям связи, без возврата материальных ценностей числящихся на балансе МГТС РУП «Белтелеком», получение справки о выполнении технических условий будет невозможным.

Начальник

П.М. Петрушин