

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ №4»
Філіял «Спецыялізаванае
упраўленне №10»

Філіял «СУ-10» ААТ «БУДТРЭСТ №4»

вул. Камуністычная, 17, 220002, г.Мінск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85

http://su10@stroytrest4.by

р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000

Рэгіянальная дырэкцыя №700

па г. Мінску і Мінскай вобласці

ААТ «Сбер банк» г.Мінск, пр.Машэрава,80

УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х



Открытое акционерное общество
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №4»

Филиал «Специализированное
управление №10»

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

ул. Коммунистическая, 17, 220002, г.Минск
ф.+375-17-251-16-95, тел.+375-17-305-20-85

http://su10@stroytrest4.by

р/с ВУ71ВПСВ3012 1021 2601 3933 0000

Региональная дирекция №700

по г. Минску и Минской области

ОАО «Сбер банк» г. Минск, пр.Машерова,80

УНН 100123748, ВІС ВПСВВУ2Х

18.03.2025 г. № 438
на _____ ад _____


Главному инженеру –
филиала «СУ-26»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»
Козлову С.В.

Заместителю директора –
УП «УКС Мингорисполкома»
Насертдинову И.А.

Директору
ЗАО «СпецСантехСтрой»
Вареник Т.А.

Филиал «СУ-10» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» на основании письма филиала «СУ-26» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4» №897 от 13.03.2025г. по объекту «Многофункциональный комплекс на пересечении пр. Независимости и ул. К. Туровского в г. Минске» 2 очередь о поступившем обращении арендатора квартиры №155 корпуса 1 от 10.03.2025г. с просьбой устранить недостатки (уровень выпуска канализации выше уровня сливного отверстия в ванной) просим направить ответственных представителей на объект 21.03.2025г. к 10.00 для освидетельствования дефектов и составления соответствующего акта.

Главный инженер филиала «СУ-10»
ОАО «СТРОЙТРЕСТ №4»

 А.В. Чурило

Харитончик А.С.
+375(29) 685-71-10

Интегрированная система менеджмента качества, система экологического менеджмента и система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям МС ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001



Система сертифицирована
Русским Регистром