



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехтэрава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехтэрава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

24.03.2025 № 1-10/А-526

на № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бабарико А.К.

Первому заместителю генерального
директора— главному инженеру ОАО
«Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

По объекту:

«Административно-хозяйственный комплекс зданий

ГУВД Мингорисполкома по пер. Добрымысленскому в г. Минске.

УСР ОАО «Стройтрест №1» Просит Вас посодействовать в получении сметной документацию от заказчика, а именно:

1. Согласно проекта (10.22-АИ.1 изм.5) лист № 10.5
 - Помещение № 29 музей «Зал истории» на 1-м этаже в осях 3-7.2/Б-В не осмечен многоуровневый подвесной потолок из ГКЛ в объёме 162,41 м²
 - А также в примечании:
пункт №2 в подвесных потолках из гипсокартона предусмотреть установку лючков скрытого монтажа.
 - 300x600 – 2 шт. для обслуживания кондиционеров
 - 400x400 – 4шт. для подключения и обслуживания блоков питания светодиодного освещения, распаячных коробок освещения.
 - 300x300 – 4шт для доступа к дросселям и клапанам воздуховодов.
- Помещение вестибюль на 1-м этаже в осях 13-16,А/1-В/1 лист 3.8, 3.9
Согласно примечания лист 3.9 не осмечено врезка отверстия в металлических кассетах подвесного потолка для установки светильников в количестве 16 штук.

- Помещение группа помещений приемной в осях 11-4, Б-В. Второй этаж лист 5.9
Согласно примечания не осмечено врезка отверстия в металлических кассетах подвесного потолка для установки светильников в количестве 53 штук.
 - Помещение Зал аппаратных совещаний на 3-м этаже в осях 4-7.2/В-Г
Согласно примечания лист 8.5 не осмечены лючки
- 400x400 – 4шт для подключения и обслуживания блоков питания светодиодного освещения, распаячных коробок освещения.
 - Помещение пресс-центр на 1-м этаже в осях 9-11/А-Б
Согласно примечания лист 14,4 не осмечены лючки
- 400x400 – для обслуживания кондиционеров, 2шт. для подключения и обслуживания блоков питания светодиодного освещения, распаячных коробок освещения, 2 шт. для обслуживания и подключения мультимедийной системы. Всего 6 шт.
2. Не вышли сметы согласно проекту ССВ2 изм 5, КС1 изм 8, ССВ1 изм 5, ВН изм 2, КД2 изм 5, КД1 изм 5, ВН изм 4.
 3. Не вышли сметы по письмам от 10.03.2025г. №1-10/7-428, от 17.02.2025г №1-10/7-309.
 4. Не учтены объёмы по выполнению отверстий в подвесном потолке помещения Актовый зал.
 5. Не верно осмечен натяжной потолок в пресс-центре и зале аппаратных совещаний, не учтены дополнительные детали на устройство каркаса под оборудование и каркас для выполнения помещения согласно отметк.
 6. Согласно проекта раздел АР3 лист 37 изм. 31 не осмечен объём выполненного подвесного потолка в подвале в осях 1-2;Б-Г (на отм. +0,380...+0,570)

Заместитель начальника


А.М. Кривда