



ОКПО 01279429/5014
УНП 1002381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

31.03.2025 № 1-10/7-580
на № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бабарико А.К.

Копия: Первому заместителю генерального
директора – главному инженеру ОАО
«Стройтрест №1»
Боркину Я.В.

Повторно

По объекту:

*«Административно-хозяйственный комплекс зданий
ГУВД Мингорисполкома по пер. Добромысленскому в г. Минске.»*

УСР ОАО «Стройтрест №1» Просит Вас посодействовать в получении сметной документацию от заказчика, а именно:


- Согласно проекта (10.22-АИ.1 изм.5) лист № 10.5
 - Помещение № 29 музей «Зал истории» на 1-м этаже в осях 3-7.2/Б-В не осмечен многоуровневый подвесной потолок из ГКЛ в объёме 162,41 м²
 - А также в примечании:
пункт №2 в подвесных потолках из гипсокартона предусмотреть установку лючков скрытого монтажа.
 - 300x600 – 2 шт. для обслуживания кондиционеров
 - 400x400 – 4шт. для подключения и обслуживания блоков питания светодиодного освещения, распаячных коробок освещения.
 - 300x300 – 4шт для доступа к дросселям и клапанам воздухопроводов.
 - Помещение вестибюль на 1-м этаже в осях 13-16,А/1-В/1 лист 3.8, 3.9
Согласно примечания лист 3.9 не осмечено врезка отверстия в металлических кассетах подвесного потолка для установки светильников в количестве 16 штук.

- Помещение группа помещений приемной в осях 11-4, Б-В. Второй этаж лист 5.9
Согласно примечания не освещено врезка отверстия в металлических кассетах подвесного потолка для установки светильников в количестве 53 штук.

- Помещение Зал аппаратных совещаний на 3-м этаже в осях 4-7.2/В-Г
Согласно примечания лист 8.5 не освещены лючки
- 400x400 – 4шт для подключения и обслуживания блоков питания светодиодного освещения, распаячных коробок освещения.

- Помещение пресс-центр на 1-м этаже в осях 9-11/А-Б
Согласно примечания лист 14,4 не освещены лючки
- 400x400 – для обслуживания кондиционеров, 2шт. для подключения и обслуживания блоков питания светодиодного освещения, распаячных коробок освещения, 2 шт. для обслуживания и подключения мультимедийной системы. Всего 6 шт.

2. Не вышли сметы согласно проекту ССВ2 изм 5, КС1 изм 8, ССВ1 изм 5, ВН изм 2, КД2 изм 5, КД1 изм 5, ВН изм 4.
3. Не вышли сметы по письмам от 10.03.2025г. №1-10/7-428, от 17.02.2025г №1-10/7-309.
4. Не учтены объёмы по выполнению отверстий в подвесном потолке помещения Актовый зал.
5. Не верно освещен натяжной потолок в пресс-центре и зале аппаратных совещаний, не учтены дополнительные детали на устройство каркаса под оборудование и каркас для выполнения помещения согласно отметкам.
6. Согласно проекта раздел АР3 лист 37 изм. 31 не освещен объём выполненного подвесного потолка в подвале в осях 1-2;Б-Г (на отм. +0,380...+0,570)

Заместитель начальника  А.М. Кривда