



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1,
220104 г. Мінск,
пашт.адрас: пр-т Машэрава, д.16, 220005, г.Мінск
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
220104, г. Минск
почт.адрес: пр-т Машерова, д.16, 220005, г.Минск
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

14.04.2025

№

09-01/1155

На №

от

Филиал СУ-26 ОАО "Стройтрест №4
УП "УКС Мингорисполкома"

ООО «Телекомсвязьстрой» сообщает, что после проведения контрольных обмеров и сравнения с проектной документацией 22.013-АР на объекте «Реставрация фасадов, капитальный ремонт с модернизацией здания специализированного для образования и Воспитания (Здания Школы N 4) По Ул. Красноармейской, 11 И Благоустройство прилегающей территории. 2 Этап Стадия С» были выявлены нижеуказанные несоответствия:

- предусмотренные проектом 22.013-АР л.18.1,77 отделочные работы по утепленным поверхностям низа плит перекрытия (устройство выравнивающего слоя по нижней поверхности плит перекрытия и окраска нижних поверхностей плит перекрытия с полной подготовкой поверхности) не учтены сметной документацией в объеме 453,8м².

В следствии с выявленными недочетами просим предусмотреть внесение дополнений по отделочным работам утепленных нижних поверхностей плит перекрытия в сметную документацию 22.013- АР.

Заместитель директора

О.Н. Норко

Исполнитель: Рыбочкин В.Б.
тел.: +375 29 6326490

