

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Мінскпрамбуд»

завулак Вайсковы, 12, 220034 г. Мінск,
Рэспубліка Беларусь
Прыемная (+375 17) 373-85-73,
факс (+375 17) 374-97-90
E-mail: info@mps.by
http://www.minskpromstroy.by



Открытое акционерное общество
«Минскпромстрой»

переулок Войсковой, 12, 220034, г. Минск,
Республика Беларусь
Приемная (+375 17) 373-85-73,
факс (+375 17) 374-97-90
E-mail: info@mps.by
http://www.minskpromstroy.by

26.04.2025 № 1-25/2280
на № _____ Ад _____

УП «УКС Мингорисполкома»


Касательно объекта: «Жилая
многоквартирная застройка в районе
ул.Притыцкого – ул.Д.Мартинкевича
в г.Минске» - 3-я очередь строительства»

Настоящим направляем в Ваш адрес копию письма подрядчика-гаранта по устройству гидроизоляционных слоев УП «СУ №21 ОАО «Минскпромстрой» №02/724 от 23.04.2025 (копия прилагается) о порче результатов работ третьим лицом (прямой подрядчик УП «УКС Мингорисполкома» филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35», филиалом ПМК-1) и о гарантийных обязательствах.

В целях сохранения результатов работ и гарантийных обязательств подрядчиком-гарантом на объекте просим обеспечить надлежащие условия выполнения СМР прямыми подрядчиками УП «УКС Мингорисполкома», исключающие повреждение результатов ранее выполненных работ участниками строительства, и как следствие повреждений, корректировки подрядчиками-гарантами своих гарантийных обязательств (в том числе на стадии подписания гарантийного паспорта).

Приложение: копия письма №02/724 от 23.04.2025 с фотоматериалом на 11-ти л. в 1-м экз.

И.о. заместителя генерального директора-
главного инженера


Г.Л.Дроздович



Будаўнічае унітарнае прадпрыемства
«Будаўнічае упраўленне №21
адкрытага акцыянернага таварыства
«МІНСКПРАМБУД»

вул. Народная, 43, 220026 г. Мінск,
Рэспубліка Беларусь
Прыёмная (+375 17) 252-77-12,
факс (+375 17) 378-58-92
E-mail: su21mps@yandex.by
<http://www.minskpromstroy.by>



Строительное унитарное предприятие
«Строительное управление № 21
открытого акционерного общества
«МИНСКПРОМСТРОЙ»

ул. Народная, 43, 220026, г. Минск,
Республика Беларусь
Приемная (+375 17) 252-77-12,
факс (+375 17) 378-58-92
E-mail: su21mps@yandex.by
<http://www.minskpromstroy.by>



«23» 04 2025 г. № 02/2024
На № _____ ад _____

Первому заместителю
генерального директора
ОАО «Минскпромстрой»
Шамину К.Е.

Объект: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул.Притыцкого - ул.Дунина-Марцинкевича в г.Минске" 3 очередь строительства»

При мониторинге засыпки стен паркинга с от -9,500 до -2,000 вдоль осей «Р», «К/1» и в осях 2-4/М-Р были выявлены дефекты мембраны и гидроизоляционного слоя. Обращаем Ваше внимание, что при выполнении обратной засыпки применяется ненормативный грунт (в составе присутствуют глыбы бетона, отходы арматуры и строительный мусор, фото см. приложение №1 на 11 л. в 1 экз.).

В виду вышеуказанного СУП СУ21 ОАО «Минскпромстрой» просит Вас обратить внимание подрядной организации на необходимость применения грунта без строительных отходов, а также обращает внимание, что целостность гидроизоляции может быть нарушена и не исправлена в моменте, что повлияет на дальнейшую гарантию.

Директор

А.Н.Загорский

