



ОКПО 01279429/5014
УНП 1002381078



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

19.05.2025 № 1-19/А-888

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

КУП «Управление
Капитального Строительства
Мингорисполкома»
Руководителю

О вызове представителей

Настоящим информируем, что по объекту **"Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добрымыслинскому в г.Минске"** согласно проекту 26.20-01-ММС2, Заказчиком была осуществлена поставка оборудования ненадлежащего качества указанного раздела, а именно: панель LCD 55ZDI-R (зал селекторных совещаний). Отметим, что ранее данный тип панели был тоже с дефектом (пресс центр) и подлежал замене.

Просим направить на объект ответственных представителей организации поставщика для составления дефектного акта и принятия решения по дальнейшему ремонту или замене оборудования (панели LCD 55ZDI-R).

Зам.начальника

Кривда А.М.

