



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

28.05.2025 № 1-10/960

на № _____ ад _____

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Копия:

Начальнику главного управления
ГУВД Мингорисполкома
Гриб М.В.

УСР «Стройтрест №1» на Ваше письмо №18-13/4511 от 12.05.2025 сообщает, что выявленные дефекты по объекту «Административно-хозяйственный комплекс зданий ГУВД Мингорисполкома по пер. Добрымисленскому в г. Минске» устранены:

- восстановлена система отопления здания;
- восстановлена неисправность системы вентиляции;
- на блоках управления системой кондиционирования устранена ошибка;
- исправлено отключение автоматического предохранителя наружного освещения;
- исправлен механизм закрытия двери КПП;

Работы по устранению замечаний:

- ремонт трещин штукатурного слоя по помещениям будет выполнен до 30.05.2025;
- повреждения покрытия информационных указателей будет устранено до 10.06.2025.
- провал плитки на внутренней территории будет устранен до 06.06.2025
- замена напольной плитка будет выполнена до 06.06.2025.

Главный инженер

Д.В. Макавчик