

АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»

Будаўнічае
ўпраўленне № 101
(БУ-101 ААТ «МАПІД»)
вул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Мінск

Тэлефон/факс (+375 17) 208-66-12
Р/рахунак BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBBY2X

г. Мінск Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
вул. Калектарная, 11, г. Мінск
УНП 100308601



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПІД»

Строительное
управление № 101
(СУ-101 ОАО «МАПІД»)
ул. Р. Люксембург, 205
220036, г. Минск

Телефон/факс (+375 17) 208-66-12
Р/счет BY20BLBB30120100308601001001
BIC BLBBBY2X

г. Минск Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
ул. Коллекторная, 11, г. Минск
УНП 100308601

06.06.2025 № 516/946
на № _____ ад _____

О замечаниях к ПД

Директору
КУП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Начальнику ПО
по строительству
ОАО «МАПІД»
Кияну А.А.

СУ-101 ОАО «МАПІД» по объекту «Группа многоквартирных жилых домов в жилом квартале "Магистр" по ул.Ф.Скорины в г.Минске» в локальных сметах не в полном объеме учтен демонтаж временной теплотрассы, а именно не учтены: труба стальная Ø32 – 2 м, опоры скользящие Ø250 – 30 шт, шаровые краны Ø25 – 6 шт, отводы Ø273x6 90° - 29 шт. В ходе проверки установлено, что часть материалов оказалась непригодной для дальнейшего использования. Заказчик принял решение передать эти материалы в металлолом (1,98 т), поскольку их состояние не соответствовало требованиям. Таким образом, кроме демонтажа, в локальной смете необходимо учесть металлолом и возврат следующих материалов: стальной трубы Ø273 – 188,53 м, шаровые краны Ø25 – 3 шт, отводы Ø273x6 90° - 14 шт.

Просим внести изменения в проектную документацию и выдать в установленном порядке.

Первый заместитель начальника
управления - главный инженер

Куродым 44-750-31-01
Стеняева 17-208-66-23

В.С.Тарасов