

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«Трэст № 15 «Спецбуд»  
Спецыялізаванае упраўленне № 128  
вул. Мініна, 1 220014, г. Мінск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
тэлефон/факс (017) 375 – 52 – 87  
р.р ВУЗ9ВПСВ30121040670119330000  
ў ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1  
УНП – 100349899 АКПА – 01279665



Открытое акционерное общество  
«Трест № 15 «Спецстрой»  
Специализированное управление № 128  
ул. Минина, 1, 220014, г. Минск  
e-mail: [su128@trest15.by](mailto:su128@trest15.by)  
телефон/факс (017) 375 – 52 – 87  
р.с ВУЗ9ВПСВ30121040670119330000  
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х  
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1  
УНП – 100349899 ОКПО – 01279665

18.06.2025 г. №19/01 – 812

Директору УП «УКС Мингорисполкома»  
Бобарико А.К.

СУ-128 ОАО «Трест №15 «Спецстрой» сообщает, что 18.06.2025 г., при проведении обследования СОДК тепловой сети, построенной в рамках объекта: «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Возведение инженерной инфраструктуры в границах ул. Проектируемая №7-ЛР2-проезд Проектируемый №2 в г. Минске. 2-я очередь строительства» для передачи ее на баланс ГП «Минсккомунтеплосеть» было выявлено, что в подвале здания №13 по г/п отсутствует доступ к концевым элементам и кабельным выводам теплотрассы, что делает невозможным их техническое обслуживание. Просим оказать содействие в решении данного вопроса.

Начальник СУ-128

В.И. Северинец

01 Пугач 8 044 703 34 83

