



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

26.06.2025 № *1-10/7-1194*

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

о выдаче проектных решений

По объекту: «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный» по состоянию на 26.06.2025г имеется ряд нерешенных вопросов в проектно-сметной документации:

- 1.Отсутствует ПСД на устройство ревизионных лючков (конструкция, количество) в конструкции пола подвала для ревизии и обслуживания сетей хоз.бытовой канализации.
- 2.Обращаем ваше внимание что в ведомостях отделки помещений отсутствуют объёмы штукатурных работ стен и перегородок в запотолочном пространстве, что может противоречить нормам СанПиН учреждений здравоохранения.

Для обеспечения выполнения графика производства работ просим оказать содействие в решении данных вопросов.

Заместитель начальника

А.М. Кривда