


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199

вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199

ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000

Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

29.07.2025 № 2027/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А. К.

О предоставлении информации

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» информирует Вас о том, что при составлении сметной документации по объекту «Реконструкция здания общежития по ул. Солнечная, 31 под многоквартирный жилой дом» проектной организацией были допущены ошибки – включены «минусовые» объемы работ, при этом «плюсовые» объемы работ в сметах отсутствуют:

Номер сметы	Пункт по смете	Количество
2.239	31	-768м2
2.240	12,13	-62,83м3
	14,15	-113,0932м3
	18,19	-22,7137т
2.2011	8,9	-281,562т
	10	-14,9244т
	11	-50,5277т
	12	-7,3222т
	13	-13,5397т
	17,18	-14,9244т
	19	-16,2476т
	20	-84,2128т
	21	-8,7866т
	22	-16,2476т
2.2021	4,5	-2,8687т
	6,7	-3,4424т
2.2061	42,43,44,45	-768м2
12.1261	4	-0,1548т
	5	-6,48т

В связи с тем, что данные замечания препятствуют подписанию формы С-2б, просим Вас оказать содействие в решении данного вопроса.

С уважением,
директор филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

В. А. Борейко