

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»**

**Спецыялізаванае
ўпраўленне № 202
(СУ-202 ААТ «МАПІД»)**

вул. Я. Маўра, 66А
220015, г. Мінск

Тэлефон/факс 3579912, 3604760

Б/рахунак ВУЗ3ВЛВВ30120100279169001001,
ВІС ВЛВВВУ2Х

Дырэкцыя ААТ «Белінвестбанк»
па г. Мінску і Мінскай вобласці
220002 г. Мінск, вул. Калектарная, 11
УНП 100279169

Email: su202@oaomapid.by



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «МАПИД»**

**Специализированное
управление № 202
(СУ-202 ОАО «МАПИД»)**

ул. Я. Мавра, 66А
220015, г. Минск

Телефон/факс 3579912, 3604760

Т/счет ВУЗ3ВЛВВ30120100279169001001,
ВІС ВЛВВВУ2Х

Дирекция ОАО «Белинвестбанк»
по г. Минску и Минской области
220002 г. Минск, ул. Коллекторная, 11
УНП 100279169

Email: su202@oaomapid.by

27.08.2025 № 55/3-9/3284

на № _____ ад _____

УП УКС «Мингорисполкома»

КОПИЯ: ООО «НикаПроект»

СУ-202 ОАО «МАПИД» информирует, что по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Рыбалко, 20 в г. Минске», л. 19 АР п.1 указано «Производство работ по заполнению оконных проемов необходимо осуществлять в соответствии с СНБ 1.03.07-04 «Заполнение оконных и дверных проемов. Производство работ» и ТКП 45-3.02-223-2010 «Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройство».

Установить анкерные пластины по ТКП 45-3.02-223-2010 «Заполнение оконных и дверных проемов. Правила проектирования и устройство» не представляется возможным в связи с тем, что стеновые панели изготавливает завод, на котором панели изготавливают с чашами 150 мм от края проема. В связи с этим, монтаж анкерных пластин производился от внутреннего угла оконной коробки на расстоянии 120-130 мм.

На основании вышеизложенного, СУ-202 ОАО «МАПИД» просит внести корректировку проектной документации в части корректировки шага анкерных пластин.

Оплату за внесение изменений гарантируем.

И.о. начальника управления,
первый заместитель начальника
управления – главный инженер

Р.В.Абдуллаев