

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трэст № 15 «Спецбуд»
Спецыялізаванае упраўленне №73
вул. Сяліцкага, 25, кор.4, 220075, г. Мінск
e-mail: su73@trest15.by
тэл./факс (017) 257 94 04
р.р. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Мінск, пр-т Незалежнасці 32А-1
УНП – 100308522 АКПА– 012796655003



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»
Специализированное управление № 73
ул. Селицкого, 25, кор.4, 220075, г. Минск
e-mail: su73@trest15.by
тел./факс (017) 257 94 04
р.с. ВУ63ВПСВ30121039240129330000
в ОАО «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х
г. Минск, пр-т Независимости 32А-1
УНП – 100308522 ОКПО – 012796655003

29.08.2025 № 18-3-4/1244.
на _____ от _____

Специализированная инспекция
Департамента контроля и надзора
за строительством

КУП «УКС Мингорисполкома»

О выполнении предписания

СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» на предписание Специализированной инспекции департамента контроля и надзора за строительством от 08.08.2025 г. № 08-21/551 по объекту «Экспериментальный многофункциональный комплекс «Северный Берег». Продление ул. Лилии Карастояновой на участке от ул. Некрасова до развязки МКАД. 2-я очередь» сообщает следующее.

По пункту 2.1. Замечания по оформлению журналов производства работ СУ-72 и СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» устранено. Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.2. Замечание по стойкам ограждения строительного городка устранены. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.3. Замечания по складированию строительных материалов и ограждению места складирования устранены. Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.4. Замечания по оформлению документов контроля послойного уплотнения грунта обратной засыпки траншей с уложенными трубопроводами устранены. Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.5. Замечания по оформлению актов освидетельствования скрытых работ устранены. Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.6. Замечания по осуществлению входного контроля строительных материалов устранены. Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-72



ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.7. Замечание устранено. При разработке траншей выполнена защита инженерных сетей от повреждения. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В..

По пункту 2.8. Замечание по обратной засыпке смотровых колодцев инженерных коммуникаций устранено. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.

По пункту 2.9. Замечание по применяемым строительным материалам устранено. Ответственный за выполнение работ прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.10 – 2.11. Замечания по разработке траншей под инженерные сети устранены. Ответственные за выполнение работ: начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.; прораб СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Дербан П.Б.

По пункту 2.12. Замечание по оформлению журнала сварочных работ устранено. Копии квалификационных аттестатов сварщиков находятся на объекте, будут предъявлены при последующем посещении объекта представителем Госстройнадзора. Ответственный за выполнение работ начальник участка СУ-72 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» Репиха А.В.

Главный инженер



С.М. Рашидов