
Республика Беларусь
ГПО «МИНСКСТРОЙ»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРОЙТРЕСТ № 35»**

Филиал «Передвижная механизированная колонна №1»

220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 38
р/с №BY65BPSB30121026750149330000 Региональная дирекция №700
ОАО «СберБанк» BIC SWIFT BPSBKY2X г. Минск, пр. Машерова, 80
УНП 100 345 786 ОКПО 012 793 46
тел/факс 350-03-88

24.09.2022 № *01-26/1676*

На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

По объекту: «Застройка микрорайона Лошица-6. Жилой дом № 3 по генплану» повторно сообщаем Вам, что проседание асфальта на внутридворовом проезде расположено в зоне прокладки наружных инженерных сетей, обратная засыпка которых дает усадку. Монтаж наружных инженерных сетей на данном объекте нашей организацией не выполнялся.

В свою очередь, в рамках сохранения дружественных корпоративных отношений, нами будет проведен ремонт просевшего участка при уменьшении загрузки филиала в срок до 18 октября 2025 г.

Главный инженер



М.А. Михасенок