



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСНВУ22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСН 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСНВУ22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

01.10.2015 № 01-02/3338
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

По итогам производственного совещания на объекте: «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в д. Острошицкий Городок Минского района Минской области»

При участии представителей:

- проектной институции УП «Минскпроект»;
- эксплуатирующей организации ГУ «Минский городской социальный пансионат «ВЯЧА»»;
- подрядной организации ООО «Телекомсвязьстрой».

Были приняты следующие решения:

1) По поручням для инвалидов в санузлах:

- * Установку поручней моделей П-3 и П-6 для умывальников производить на одном уровне с умывальником на высоте 750 мм от чистого пола.
- * Поручни моделей П-3.1 и П-6.1 в зоне расположения сифона устанавливать на высоте ~530 мм для защиты от механических повреждений.
- * В связи с тем, что габариты умывальника не позволяют выполнить установку поручня П-3 на требуемом уровне, подрядной организации необходимо выполнить переделку указанных поручней путем увеличения их размеров.
- * Поручни П-7, П-8, П-9 подлежат переделке в скобу с вертикальной

штангой для настенного крепления в зоне смесителя, с учетом левого и правого исполнения.


* В помещениях 134 и 135 требуется переделка поручней П-5, П-6, П-6.1.

* Заказчику будет направлена схема всех поручней, подлежащих переделке, отдельным сопроводительным письмом. Все связанные с этим затраты должны быть учтены проектной организацией.

2) По оснащению дверных проемов:

* В целях предотвращения повреждения отделки стен и дверных полотен (в особенности в зонах крепления петель) необходимо предусмотреть и установить дверные упоры. Рекомендовано использовать упоры по типу напольного доводчика либо модели, устанавливаемые в верхней части дверного полотна.

3) Принято совместное решение по переносу сиденья для душа с места под смесителем, а также откидного поручня и переделке поручня с вертикальной штангой в душевых для инвалидов для функционального использования. Схема расположения (типовая) будет приложена в письме. Сиденья в изоляторах необходимо сместить на соседнюю стену с последующей установкой переделанных поручней.



Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер

Д.И. Малькович