

Адкрытае акцыянернае таварыства  
«БУДАУНІЧЫ ТРЭСТ № 4»  
(ААТ «БУДТРЭСТ № 4»)  
Філіял «Будаўнічае упраўленне №13»  
(Філіял «СУ-13»)



вул. Альшэўскага, 18, 220073, г. Мінск  
тэл/факс.: +375 (17) 367 92 13  
e-mail: su13@stroytrest4.by  
Р/р ВУ68 ВПСВ 3012 1021 2401 5933 0000  
ААТ «Сбер Банк» г. Мінск,  
пр-т Незалежнасці 32А, будынак 1  
ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 100290987, АКПА 01279547

08.10.25 № 2100  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество  
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ № 4»  
(ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»)  
Филиал «Строительное управление № 13»  
(Филиал «СУ-13»)

ул. Ольшевского, 18, 220073, г. Минск  
тел/факс.: +375 (17) 367 92 13  
e-mail: su13@stroytrest4.by  
Р/с ВУ68 ВПСВ 3012 1021 2401 5933 0000  
ОАО «Сбер Банк» г. Минск, пр-т Независимости, 32А  
Строение 1,  
ВІС ВПСВВУ2Х  
УНП 100290987, ОКПО 01279547

Первому заместителю директора-  
главному инженеру  
УП «УКС Мингорисполкома»  
Жминько И.И.

Копия: Заместителю  
главного инженера  
ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»  
Дикуну Д.В.


Сообщаю Вам, что согласно акта от 29.08.2025г. обследования технического подполья, подземной гараж-стоянки, помещения №29 по г/п (ИМНС Ленинского района г.Минска) жилого дома по Игуменскому тракту №14 проведены следующие мероприятия:

- п.1.3 восстановлена отделка стен в холле, возле актового зала;
- п.1.4 восстановлена декоративная штукатурка на стене лестничной клетки;
- п.1.5 восстановлены просадки отмостки имеющиеся в отдельных местах;
- п.1.7 восстановлено покрытие из плитки и установлен ревизионный лючок;
- п.2.2 установлен дренажный лоток на крыльце подземной гараж-стоянки со стороны Игуменского тракта;
- п.4 техподполье, проведено усиление ливневой канализации страховочными хомутами.

Также информирую, что по результатам комиссионного осмотра 29.08.2025г. трещина стеклопакета в наклонном витраже ИМНС Ленинского района г.Минска имеет следы механического повреждения и соответственно не является гарантийным случаем.

Дверная коробка кабинета №116 имеет повреждения, полученные при эксплуатации и соответственно не является гарантийным случаем.

Главный инженер  
филиала «СУ-13» ОАО «СТРОЙТРЕСТ № 4»

  
А.В.Улащик

Интегрированная система менеджмента качества,  
система экологического менеджмента и система  
менеджмента охраны здоровья и обеспечения  
безопасности труда соответствует требованиям  
СТБ ISO 9001, СТБ ISO 14001, СТБ ISO 45001

