

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЕСТ № 35»
Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАУЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru
Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBВУ2Х
УНН 101477759 АКПА 01279346



Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»
Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./факс(017)390-78-80, email:su199@mail.ru
Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBВУ2Х
УНН 101477759 ОКПО 01279346

15.10.2025 № 2425/04
На № _____ ад _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

«НикаПроект»

О внесении изменений в ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» информирует, что по объекту «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого, ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске. 2-я очередь строительства» выпуск К1-1 Ø 110 раздел проекта 81-ПР/22-08-ВК лист 3 ПНС №8 по ГП, имеет вентиляционный выход через кровлю. Отверстие в кровле не предусмотрено разделом 81-ПР/22-08-АР.

Просим рассмотреть вентиляционный выход в несущей стене и внести изменения в проектно-сметную документацию.

С уважением,
директор

В.А. Борейко