



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 4
(БУ №4 ААТ «Будтрэст № 1»)



юр.адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 288 16 06, факс (017) 284 90 55,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su4.trest1.by



IBAN: BY90BPSB30121026860169330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 4
(СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 288 16 06, факс (017) 284 90 55,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@su4.trest1.by

IBAN: BY90BPSB30121026860169330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

на № 15.10.2025 № 01-5/1399
ад _____

Первому заместителю директора-
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Копия: ОАО «Стройтрест №1»

Об устранении нарушений

СУ-4 ОАО «Стройтрест №1» рассмотрев обращение 01.10.2025 №18-13/9302 УП «УКС Мингорисполкома» по объекту строительства «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске» направляем Вам ответ ГП «УДМСИБ Мингорисполкома».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Главный инженер
строительного управления №4

А.С.Панченко

А К Т

«07» 10 2025 г.

г. Минск

Комиссией в составе представителей:

Главного инженера СУ-4 ОАО «Стройтрест №1» Панченко А.С.

Инженера по качеству СУ-4 ОАО «Стройтрест №1» Болко Е.С.

Начальника участка ГП «УДМСиБ Мингорисполкома» Плотникова О.О.

На объекте «Реконструкция автовокзала «Восточный» под центр технического творчества детей и молодежи в г.Минске»

Проведен контроль качества выполненных работ в соответствии:

С требованиями п.5.5.3 СП 1.03.17-2025 «Благоустройство территорий. Контроль качества работ».

Примененные средства контроля:

— контрольная рейка длиной 3000 мм РДУ – «Кондор» №2945 (свидетельство о калибровке ВУ 01 №0015881-4125 от 26.05.2025)

— измерительная металлическая линейка, с диапазоном измерения от 0 до 300 мм, с ценой деления 1 мм. №155 (свидетельство о калибровке ВУ 01 №0016248-4125-В-4125 от 26.05.2025)

В результате проведенного контроля отклонений асфальтобетонного покрытия от плоскостности не выявлено (зазор между рейкой и верхним слоем асфальтобетонного покрытия менее 3 мм)

Заключение о результатах контроля:

Асфальтобетонное покрытие объекта соответствует требованиям п. 4.2.5 СП 3.02.10-2025 «Благоустройство территорий. Правила устройства»

Подписи:

Главный инженер

инжен. по кач.

нач. участка

нач. ЦА ОКК

А.С. Панченко

Е.С. Болко


О.О. Плотников

С.О. Стобко

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)



07.10.2025 16-16/2215

01-5/1552 см

07.10.2025

СУ-4 ОАО «Стройтрест № 1»

О рассмотрении обращения

На Ваш исх. от 30.10.2025 № 01-5/1552 государственное предприятие «УДМСИБ Мингорисполкома» (далее – Предприятие) по объекту «Реконструкция автовокзала «Восточный» под Центр технического творчества детей и молодежи в г. Минске» (далее – Объект) по замечаниям указанным в обращении сообщает следующее:

по п.1. – устранение замечание в части наличия вмятин на асфальтобетоне от протектора тяжелой техники не находятся в компетенции Предприятия. Тяжелая колесная техника, находящаяся на балансе Предприятия, не осуществляло движение по асфальтобетону;

по п.2. – замечание устранено. Выполнено переустройство стыковочных швов;

по п.3. – замечание устранено. Покрытие верхнего слоя соответствует СП 3.02.10-2025 (Благоустройство территорий. Правила устройства);

по п.4. – устранение замечание в части наличия масляных пятен на асфальтобетоне не находятся в компетенции Предприятия. На Объекте не применялась дорожностроительная техника, у которой имеются следы подтекания горюче-смазочных материалов.

Стоит отметить, что по состоянию на 07.10.2025 замечания, адресованные Предприятию со стороны УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» отсутствуют.

Заместитель генерального
директора по строительству


Е.Л.Самсонов