



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьбуд»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск TECNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с BY79 TECN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск TECNBY22
ул. Крапоткина, 44
УНП 191118728

21.10.2015 № 01-ОД/3582
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

В рамках приемки объекта «Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в д. Острошицкий Городок» эксплуатирующей организацией ГУ «Минский городской социальный пансионат «ВЯЧА»» были выявлены недостатки в установленных металлических шкафах для одежды, а именно:

1. Частично отсутствуют регулировочные ножки.
2. Частично отсутствуют замки.
3. Все шкафы требуют регулировки.

В связи с вышеизложенным, просим направить в кратчайшие сроки Ваших уполномоченных представителей для устранения указанных замечаний.

Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер

Д.И. Малькович